

caraukce.cz**Aukce: 2020AA18****Citroën C5 TOURER 2,2 HDI EXCLUSIVE16V****Aukční číslo: 6****Kód: 40200**Vývolávací cena: **113 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2009
První registrace ČR	2018
Stav ukazatele km	210564
Zdvihový objem (ccm)	2179
Výkon (kw)	125
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	šedá
VIN	VF7RW4HTH9L541539 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
Umístění vozidla	Autobazar Car Aukce
STK	07/2020
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, El. stavitelná P sedadla, sedadla kůže/látka, ABS, ESP, Stavitelný podvozek, Tempomat, Senzor stěračů, Parkovací senzory, Hagusy, Litá kola
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepch a čepch řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Hydropneumatické odpružení funkční. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Hydropneumatické odpružení funkční. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická) Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance. LP blatník, oloupaný lak ve spodní části u prahu. LP dveře, oděrky, škrábance. LZ dveře, oděrky, škrábance. LZ blatník, odřená hrana u nárazníku. PZ blatník, odlupuje se lak v hraně u nárazníku. PP blatník, odlupuje se lak ve spodní části u prahu. Střecha, oděrky, drobná promáčklina v přední části. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Svítí sdužená servisní kontrolka. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Zadní nárazník, odřená nakládací hrana, mírně odřený P roh. Další výbava- sedadlo řidiče s masážní funkcí, hydropneumatické odpružení, Závady dle předávacího protokolu: oděrky a škrábance po celém voze, přední maska + přední sklo od kamíků, dveře řidiče a spolujezdce poškrábané, zadní nárazník poškrábaný, Al. kola poškrábaná, něco tluče v přední nápravě
Dokumenty	SK TP

Poznámky: