

Vyvolávací cena: 28 000,- Kč

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2008
První registrace ČR	2016
Stav ukazatele km	261520
Zdvihový objem (ccm)	1582
Výkon (kw)	84
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	modrá
VIN	U5YFF24428L098996 <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

**Umístění vozidla** Autobazar Car Aukce

**STK** 08/2018

**Výbava vozidla** Tónovaná skla, Posilovač řízení, Multifunkční volant, nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace manuální, ESP, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Centrální zamykání s DO, Audio originál, Airbagy 10x, ABS

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Vozidlo odstaveno od 10/2018. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Snížený výkon. Zvýšená hlučnost. Povrchová koroze výfukového potrubí. Koroze ocelových dílů v motorovém prostoru. Motorový prostor silně znečištěný. Doporučena celková kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda téměř nefunkční. Vibrace do brzdového pedálu při použití provozní brzd. Koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek snížený. Nefunkční ESP. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, četné promáčkliny. LP dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. LZ dveře, oděrky laku, škrábance. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PZ dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PP dveře, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. PP blatník, odřený a deformovaný. P práh, odřený a deformovaný. Střecha, četné drobné promáčkliny, pravděpodobně poškozená krupobitím. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně. Nefunkční klimatizace. Vadný mechanismus stěračů čelního skla. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Zadní nárazník, odřený L roh, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: svítí brzdy, brzdový pedál je prošlápý, stěrače zastavují v zorném poli řidiče, bez TK, provozní oděrky po voze

**Dokumenty** SK  
TP  
CERTG

Poznámky: