

caraukce.cz**Aukce: 2020AA18****Renault Laguna III. 2,0 DCI****Aukční číslo: 17****Kód: 22312**Vyvolávací cena: **51 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2006
První registrace ČR	2020
Stav ukazatele km	146550
Zdvihový objem (ccm)	1995
Výkon (kw)	96
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Francie
Sazba DPH	0%
Barva	šedá metalíza
VIN	VF1BT3SG648385422 cardetect



Poznámka	SK SOUČÁSTÍ NÁVODŮ- BEZ SERVISNÍCH ZÁZNAMŮ !! U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
Umístění vozidla	Autobazar Car Aukce
STK	04/2021
Výbava vozidla	Tónovaná skla, Tažné zařízení, Tempomat, Senzor stěračů, Parkovací senzory, Navigace, Posilovač řízení, Palubní počítač, nastavitelný volant, Multifunkční volant, Mlhovky, Klimatizace automatická, Litá kola, ESP, El. okna, El. zrcátka, Audio originál, Centrální zamykání s DO, Airbagy 6x, ABS
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky poškozené, velmi omezeně pojízdné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 146 550 km Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru nelze objektivně posoudit jízdou. Povrchová korozie výfukového potrubí. Doporučena kontrola. Spojka funkční, záběr plynulý. Poškozené díly Přední nárazník, výztuha předního nárazníku, kapota motoru, PP světlomet, PP mlhový světlomet, kryt chladičů, PP blatník, P podélník, přední část podběhu PP kola, držák PP blatníku, chladičová stěna, rám pod chladiči, plastové díly příslušenství motoru, P práh. Nelze otevřít PP dveře. Detailní soupis poškození možný až po demontáži jednotlivých skupin a dílů. LP blatník, po opravě laku. LP dveře, po opravě. LZ dveře, po opravě, mírně deformované. PZ blatník, mírně odřený lem. Střecha, četné oděrky laku. Odřené lité disky kol. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Nefunkční klimatizace. Nefunkční rádio. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Zadní nárazník, poškozený L roh, vady laku. Závady dle předávacího protokolu: interiér znečištěný, vozidlo havarované na pravou přední část-poškozený nárazník+kapota+blatník+světla+chladiče ,poškozené osvětlení PZ blatníku, nepojízdné bez registračních značek, odřená litá kola, ZP disk poškozený, nejdou otevřít PP dveře, vozidlo nepojízdné,
Dokumenty	SK TP

Poznámky: