

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA18****Peugeot 108 1,2l****Aukční číslo: 20****Kód: 92276**Vyvolávací cena: **160 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2014
<b>První registrace ČR</b>	2014
<b>Stav ukazatele km</b>	40408
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1199
<b>Výkon (kw)</b>	60
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	fialová
<b>VIN</b>	<b>VF3PAHMTBER251444 cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
<b>Umístění vozidla</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	10/2020
<b>Výbava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 8x, Klimatizace automatická, ABS, ESP, Tempomat, START-STOP
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Odstaveno od 05/2019. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepch a čepch řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Během zkušební jízdy se rozsvítila kontrolka ESP. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, po opravě laku, mírná promáčklina. LP dveře, po opravě laku. Víko zav. prostoru, nelze otevřít. PP blatník, oděrky, škrábance. Střecha, chybí prut antény. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Plátěná střecha funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Další výbava- el. plátěná střecha, Závady dle předávacího protokolu: provozní oděrky a škrábance po celém voze
<b>Dokumenty</b>	SK TP CERTG

Poznámky: