

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA18****Fiat Multipla 1,6I16V + LPG****Aukční číslo: 39****Kód: 92364**Vývolávací cena: **20 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2004
<b>První registrace ČR</b>	2013
<b>Stav ukazatele km</b>	233040
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1596
<b>Výkon (kw)</b>	76
<b>Palivo</b>	benzín + LPG
<b>Původ</b>	Individuální dovoz Německo
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	černá metalíza
<b>VIN</b>	ZFA18600002220067 <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

**Umístění vozidla** Autobazar Car Aukce

**STK** 10/2019

**Výbava vozidla** Tažné zařízení, Tónovaná skla, Posilovač řízení, Parkovací senzory, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Klimatizace manuální, El. zrcátka, Elektricky spouštěná okna přední, Centrální zamykání s DO, Audio originál, Airbagy 6x, Al. kola, ABS

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné. Zkušební jízda nebyla provedena. Motor + spojka Motor, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Nepravidelný chod motoru, zvýšené vibrace. Motor po odpojení náhradního zdroje zhasíná. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Nový střední a zadní díl výfuku. Pohon na LPG funkční. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, funkční, záběr v horní třetině zdvihu pedálu, jízdou neposouzena. Převodovka Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Zvětšené vřle v kulise a táhlech řazení. Neposouzeno jízdou. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Korozní brzdových kotoučů. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, mírné promáčkliny, vady laku. LP blatník, po opravě. LP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. LZ dveře, odřené ve spodní části, oděrky, promáčkliny. LZ blatník, korozní lemu. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny, poškozená spodní plastová část, nelze otevřít. PZ blatník, oděrky, mírné promáčkliny. PZ dveře, po opravě, odřené a mírně deformované, oděrky, škrábance, promáčkliny. PP dveře, odřená ochranná lišta, oděrky, drobné promáčkliny. Střecha, oděrky, škrábance, matný lak, vady laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér nadměrně opotřebovaný, poškozený, silně znečištěný. Nefunkční klimatizace. Zakódované rádio. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nesvítí PP potkávací světlo. Přední nárazník, mírně odřený P lem. Zadní nárazník, po opravě laku, odřený P roh. Závady dle předávacího protokolu: oděrky a škrábance po celém voze, vybitá AKU, nepravidelný chod motoru - svítí závada motoru, vozidlo kouří, poškozený interiér, nelze otevřít kufr.

**Dokumenty** SK  
TP  
CERTG

Poznámky: