

**caraukce.cz**

Aukce: 2020AA18

**Renault Laguna GRANDTOUR 1,5 DCI**

Aukční číslo: 37

Kód: 22318

Vývolávací cena: **64 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2009
<b>První registrace ČR</b>	2011
<b>Stav ukazatele km</b>	140413
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1461
<b>Výkon (kw)</b>	81
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Individuální dovoz Belgie
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	černá metalíza
<b>VIN</b>	VF1KT0A0640889705 <b>cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
<b>Umístění vozidla</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	10/2019
<b>Výbava vozidla</b>	Tónovaná skla, Posilovač řízení, Palubní počítač, ABS, Airbagy 6x, Audio originál, Centrální zamykání s DO, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, ESP, Hagusy, Klimatizace manuální, nastavitelný volant
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 140 413 km Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Svítí servisní kontrolka. Doporučena kontrola. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, příčná rýha cca 60 cm. LP dveře, oděrky, četné promáčkliny. LZ dveře, odřený a deformovaný lem, oděrky, drobné promáčkliny. LZ blatník, odřený a deformovaný lem. Víko zav. prostoru, oprava laku sprejem v okolí znaku. PZ blatník + bočnice, oděrky, četné mírné promáčkliny. PZ dveře, oděrky, drobné promáčkliny. PP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. P práh, odřený a mírně deformovaný v zadní části. Střecha, oděrky, chybí prut antény. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný, potahy sedadel. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřené rohy + boky, nekvalitní lokální opravy laku sprejem. Zadní nárazník, odřený L roh + bok, mírně poškozená nakládací hrana. Závady dle předávacího protokolu: interiér znečištěný, provozní oděrky a škrábance po celé karosérii, chybí anténa,
<b>Dokumenty</b>	SK TP

Poznámky: