

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA18****Škoda Superb COMBI II. 2,0 TDI****Aukční číslo: 25****Kód: 6970**Vyvolávací cena: **266 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2014
<b>První registrace ČR</b>	2014
<b>Stav ukazatele km</b>	66198
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1968
<b>Výkon (kw)</b>	103
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	bílá
<b>VIN</b>	<b>TMBJE73T2F9018041 cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
<b>Umístění vozidla</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	11/2018
<b>Výbava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, ESP, Tempomat, Senzor stěračů, Litá kola, Parkovací senzor zadní, START-STOP, Hagusy, Litá kola
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Promeškaný servisní interval. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Poškozený PP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Poškozený PZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě. LP blatník, po opravě laku. PP blatník, poškozený, deformovaný. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nefunkční parkovací senzory. Zadní nárazník, odřené rohy, kabel s konektorem uvolněný nad koncovkou výfuku - pravděpodobně od parkovacích senzorů. Přední nárazník, odřené L roh + P lem. Závady dle předávacího protokolu: poškozený PP blatník, znečištěný interiér a karosérie, chybí prostřední opěrka hlavy, poškozený disk PP kola +PZ kola,
<b>Dokumenty</b>	SK IP

Poznámky: