

caraukce.cz**Aukce: 2020AA18****Volkswagen Multivan 2,0 BITDI DSG 4-MOTION****Aukční číslo: 23 Kód: 6976**Vývolávací cena: **456 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2012
První registrace ČR	2012
Stav ukazatele km	315265
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	132
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Sazba DPH	0%
Barva	stříbrná metalíza
VIN	WV2ZZZ7HZDH023335 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 11/2021

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 8x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, ESP, Tempomat, Senzor stěračů, Převodovka DSG, Litá kola, 4 x 4, Parkovací senzor zadní, Tažné zařízení

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné z důvodu vadného akumulátoru. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru nelze objektivně posoudit jízdou. Motor má při zatížení tendence zhasínat. Korozí výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola. Převodovka Dvouspojková - DSG. Funkční, nelze objektivně posoudit provozem v celém rozsahu. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena celková kontrola. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený LP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený LZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LZ blatník, odřený a deformovaný lem ve spodní části. Víko zav. prostoru, deformované ve spodní části pod klikou. Střecha, četné mírné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Nefunkční klimatizace. Přední nárazník, běžné provozní oděrky, deformovaná přední RZ. Zadní nárazník, běžné provozní oděrky. Další výbava- sedadla kůže+Alcantara, el. ovládané boční posuvné dveře, Závady dle předávacího protokolu: nepojízdné - AKU - KO, poškozené výplně obou zadních bočních dveří, oděrky a škrábance po celém voze,

Dokumenty TP

Poznámky: