

caraukce.cz**Aukce: 2020AA18****Chevrolet Epica 2,0 VCDI****Aukční číslo: 45****Kód: 92525**Vývolávací cena: **42 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2009
První registrace ČR	2009
Stav ukazatele km	164277
Zdvihový objem (ccm)	1991
Výkon (kw)	110
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Sazba DPH	0%
Barva	černá metalíza
VIN	KL1LF69RJ9B512130 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 03/2022

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 10x, Klimatizace manuální, ABS, Tempomat, Litá kola, Parkovací senzor zadní

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výrazně snížený výkon. Koróze výfukového potrubí. Poškozený spodní plastový kryt motoru. Poškozený chladič klimatizace. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Koróze podvozkových dílů. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koróze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Nefunkční ABS. Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená krupobitím, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě, poškozená krupobitím. LZ dveře, povrchově odřené, oděrky, škrábance. LZ blatník, oděrky, škrábance. Víko zav. prostoru, po opravě, poškozené krupobitím. PZ blatník + bočnice, oděrky, škrábance, deformace rohu u lampy. PZ dveře, oděrky, škrábance. PP dveře, po opravě, lokálně odřené. PP blatník, po opravě. Střecha, oděrky laku, poškozená krupobitím. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Poškozená ekokůže na opěradle sedadla řidiče. Nefunkční klimatizace. Nefunkční parkovací senzory. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozená PZ vnější lampa. Přední nárazník, odřený P bok, běžná provozní poškození laku. Zadní nárazník, po opravě laku, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: poškozené PZ světlo, odřená všechna litá kola, svítí kontrolka motoru, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty TP
CERTG

Poznámky: