

caraukce.cz**Aukce: 2020AA18****Volkswagen Crafter 2,0 BLUETDI-VALNÍK****Aukční číslo: 33****Kód: 6982**Vyvolávací cena: **294 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2012
První registrace ČR	2012
Stav ukazatele km	295321
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	120
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Sazba DPH	21%
Barva	šedá
VIN	WV1ZZZ2FZD7003533 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV!

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 11/2018

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, Autorádio, Airbag 1x, Klimatizace manuální, ABS, ASR

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky funkční, omezeně pojízdné. Zkušební jízda nebyla provedena z důvodu chybějícího akumulátoru. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, chybí akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, funkční, nelze posoudit jízdnou. Doporučena kontrola. Převodovka Nelze posoudit provozem. Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena celková kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kabina:- polepena fólií, LP blatník, po opravě. LP dveře, po opravě. Kapota motoru, po opravě laku. PP blatník, po opravě laku, promáčklina na lemu, bez fólie. Fólie na mnoha místech poškozená. Rám- běžné provozní opotřebení Ložná plocha- bočnice místy odřené a mírně deformované. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Poškozené sedadlo řidiče. Nefunkční klimatizace. Nefunkční rádio. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru, poškozená sedačka řidiče + konstrukce nástavby a plachta, bez výbavy a AKU, oděrky a škrábance pocelém voze, nefunkční rádio, dlouhodobé stání

Dokumenty SK
TP

Poznámky: