

caraukce.cz**Aukce: 2020AA021****Suzuki Grand Vitara 2,0I 4WD****Aukční číslo: 13****Kód: 6925**Vývolávací cena: **94 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2005
První registrace ČR	2005
Stav ukazatele km	85594
Zdvihový objem (ccm)	1995
Výkon (kw)	94
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	zelená metalíza
VIN	JSAFTL52V00256135 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 10/2019

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Airbagy 2x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, 4 x 4, Zámek řadící páky

Stav vozidla

Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení + koroze ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení + koroze ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, oděrky laku. LP blatník, po opravě laku. LP dveře, po opravě laku, oděrky, škrábance. LZ dveře, odřený plastový lem. LZ blatník, odřený plastový lem, koroze lemu. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance, chybí klika - nahrazena provizorním řešením. PZ blatník, oděrky, vady laku, koroze lemu. PP dveře, po opravě laku. PP blatník, po nekvalitní opravě, vady laku. Lokální koroze rámu. Koroze podvozkových dílů. Přední ochranný rám neoriginální, nehomologovaný pro daný typ vozidla. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Potahy sedadel. Funkci a účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, po nekvalitní opravě laku, odřené rohy, vady laku. Zadní nárazník, odřený P roh + bok + L roh, poškozený kryt L světla. Další výbava- čelní ochranný rám, Závady dle předávacího protokolu: poškozená klika pátých dveří, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: