

caraukce.cz**Aukce: 2021CA006****Škoda Roomster 1,4I 16V ACTIVE****Aukční číslo: 34****Kód: 6972**Vyvolávací cena: **110 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2015
První registrace ČR	2015
Stav ukazatele km	64825
Zdvihový objem (ccm)	1390
Výkon (kw)	63
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	modrá
VIN	TMBNC25JXF5030340 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
Umístění vozidla	CarAukce Kolín
STK	03/2019
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Autorádio, Palubní počítač, Airbagy 4x, Klimatizace manuální, ABS, ESP, Hagusy
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Motor + spojka Motor funkční, start obtížný, opakovaný, proveden za pomoc náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová korozie výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Mírné obvodové deformace ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, povrchové škrábance, poškozená tepelná a zvuková izolace. LP dveře, oděrky laku, promáčkliny ve spodní části. L"B" sloupek + střecha, omačkané + odřené, pravděpodobně pokus o vloupání do vozidla. Víko zav. prostoru, oděrky laku. PZ blatník, odřený lem. PZ dveře, oděrky, drobné promáčkliny. PP blatník, po opravě. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Nadměrně opotřebovaný věnec volantu. Klimatizace v době prohlídky funkční. Svítí kontrolka funkčnosti airbagů. Nefunkční podsvícení tlačítka ovládání klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Zadní nárazník, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: velmi špatný start, svítí kontrola air-bagu a hladiny chladící kapaliny, vybitá AKU, chybí roleta v kufru, bez výbavy, bez rezervy, znečištěný interiér,
Dokumenty	TP

Poznámky: