

caraukce.cz**Aukce: 2021CA006****Volkswagen Crafter 2,0 TDI****Aukční číslo: 38****Kód: 7040**Vyvolávací cena: **314 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2015
První registrace ČR	2015
Stav ukazatele km	136191
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	120
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	bílá
VIN	WV1ZZZ2EZF6028661 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 02/2021

Výbava vozidla Posilovač řízení, Centrální zamykání s DO, Mlhovky, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Audio originál, Nastavitelný volant, Airbag 1x, Klimatizace manuální, ABS, ASR, Tempomat

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Bliká kontrolka žhavení. Snížený výkon. Zvýšená kouřivost (světlý dým). Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena kontrola, případně oprava. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Koroze brzdových kotoučů. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. L bok, po opravě. Zadní dvoukřídlé dveře, provozní boule + promáčkliny. PZ sloupek, odřený a deformovaný v horní části. P boční posuvné dveře, po opravě, odřené a deformované. Panel za PP dveřmi, odřený a deformovaný. PP blatník, odřený lem. Nákladový prostor běžně opotřebovaný. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný, potahy sedadel. Účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, prasklina u L „A“ sloupku. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: svítí brzdy, čelní sklo od kamínků, provozní oděrky laku a škrábance po celém voze

Dokumenty SK
TP

Poznámky: