

caraukce.cz**Aukce: 2021CA006****Škoda Superb III. 2,0 TDI STYLE****Aukční číslo: 41****Kód: 6977**Vyvolávací cena: **395 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2015
První registrace ČR	2015
Stav ukazatele km	62535
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	110
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	bílá
VIN	TMBAH7NP5F7006520 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV! Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 07/2019

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Audio originál, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, interiér kůže+Alcantara, Sedadla vyhřívaná přední, Sedadla vyhřívaná zadní, El. stavitelná P sedadla, ABS, ESP, Tempomat, Sensor stěračů, Parkovací asistent, Parkovací senzor přední, Parkovací senzor zadní, Litá kola, el.ovládání víka kufru, START-STOP

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová korozí výfukového potrubí. Promeškaný servisní interval. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené neoriginální lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené neoriginální lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická) Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, drobná promáčklina. LP blatník, po opravě laku. LZ dveře, po opravě laku. LZ blatník, po opravě. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Chybí lišty stěračů předního skla. PP světlo, po výměně. Přední nárazník, poškozený L lem, chybí 1 x parkovací senzor. Zadní nárazník, odřené ve spodní části, provozní oděrky. Další výbava- LED osvětlení, Závady dle předávacího protokolu: vozidlo bez stěračů, chybí čidlo LP, odřené všechna litá kola, prasklé obě pravé pneu, bez klíčů - nepojiždné, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty TP

Poznámky: