

caraukce.cz**Aukce: 2021CA009****Škoda Rapid SPACEBACK 1,2 TSI****Aukční číslo: 38****Kód: 7036**Vyvolávací cena: **216 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2017
První registrace ČR	2017
Stav ukazatele km	103892
Zdvihový objem (ccm)	1197
Výkon (kw)	81
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	bílá
VIN	TMBE6NH8H4518413 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 02/2021

Výbava vozidla Posilovač řízení, Centrální zamykání s DO, Litá kola, Mlhovky, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Audio originál, Palubní počítač, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Airbagy 6x, Klimatizace manuální, ABS, ESP, START-STOP

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Servisní informace: Prohlídka: za 26 900 km / 135 dnů, olejový servis: za 11 900 km / 135 dnů. Ve vozidle umístěna sada zimních kol s pneumatikami Barum 185/60 R15, THP cca 3x 30%, 1x KO Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová korozí výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený LP litý disk kola, chybí středové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený LZ litý disk kola, chybí středové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Korozí brzdových kotoučů. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LZ bočnice, drobná promáčklina. PZ blatník, odřený a deformovaný lem. PP dveře, drobná promáčklina. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Poškozená a znečištěná stropnice v zav. prostoru. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Zadní nárazník, odřená nakládací hrana. Závady dle předávacího protokolu: svítí tlak v pneu, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty TP

Poznámky: