

caraukce.cz**Aukce: 2021K003 Kamenná E aukce****Seat Leon 1,9 TDI****Aukční číslo: 2****Kód: 92589**Vyvolávací cena: **27 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2007
První registrace ČR	2016
Stav ukazatele km	198489
Zdvihový objem (ccm)	1896
Výkon (kw)	77
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Itálie
Sazba DPH	0%
Barva	černá
VIN	VSSZZZ1PZ8R058616 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 05/2020

Výbava vozidla Posilovač řízení, Centrální zamykání s DO, Mlhovky, El. okna, El. zrcátka, Audio originál, Palubní počítač, Nastavitelný volant, Airbagy 8x, Klimatizace automatická, ABS, ESP, Tempomat

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Jeho celkové opotřebení subjektivně neodpovídá deklarovanému nájezdu km. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Nízká hladina chladicí kapaliny. Výkon motoru odpovídá typu. Zvýšená hlučnost v systému přepínování. Povrchová koroze výfukového potrubí. Chybí vrchní plastový kryt motoru. Poškozený spodní plastový kryt motoru. Zvětšené vůle v dvoumotovém setrvačnicku. Doporučena celková kontrola. Spojka, nadměrně opotřebovaná, záběr ve spodní části zdvihu pedálu. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Vadný vnější homokinetický kloub na P poloose. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepech a čepech řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Hlučné horní uložení tlumičů pérování. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, oděrky, škrábance, četné promáčkliny. LP blatník, poškozený, deformovaný, poškozený blikač. LP dveře, po opravě, oděrky, promáčkliny. LZ dveře, po opravě laku, oděrky. LZ blatník + bočnice, po opravě. Víko zav. prostoru, oděrky, četné škrábance. PZ blatník, po nekvalitní opravě, oděrky, drobné promáčkliny. PP dveře, p nekvalitní opravě laku, odřený. PP dveře, po opravě laku, oděrky, drobné promáčkliny. PP blatník, po opravě, mírně deformovaný. L práh, odřený a silně deformovaný. Střecha, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Poškozené sedadlo řidiče. Propálené sedadlo spolujezdce. Poškozený displej panelu klimatizace. Účinnost klimatizace nelze z důvodu nízké vnější teploty objektivně posoudit. Čelní sklo, drobná prasklina v zorném poli spolujezdce. Matné kryty předních světlometů. Závady dle předávacího protokolu: bez rezervy a výbavy, hlučná spojka, poškozený displej rádia + sloupek řidiče + edačka řidiče, silně znečištěný interiér vozu, propálená sedačka spolujezdce, svítí servis

Dokumenty TP
CERTG

Poznámky: