

caraukce.cz**Aukce: 2021K003 Kamenná E aukce****Audi A5 SPORTBACK 2,0 TDI QUATTRO S-LINE****Aukční číslo: 44 Kód: 22370**Vývolávací cena: **195 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2011
První registrace ČR	2011
Stav ukazatele km	203132
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	125
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Sazba DPH	0%
Barva	stříbrná metalíza
VIN	WAUZZZ8T9BA090999 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV!

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 09/2021

Vybava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Xenonová světla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Palubní počítač, Audio originál, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, ESP, Tempomat, Senzor stěračů, Parkovací senzory, Litá kola, 4 x 4, START-STOP

Stav vozidla

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 203 132 km Servisní informace: prohlídka: za 7 800 km / 561 dní, olejový servis: za 7 800 km / 561 dní Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Zjevné vady nezjištěny Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepch a čepch řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Koroze brzdových kotoučů. Skříň karoserie Karoserie po dílčí opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě. LP blatník, deformovaný lem. LP dveře, po opravě laku, promáčklina ve spodní části. LZ dveře, četné povrchové škrábance. Příslušenství a vybava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Chybí plato zav. prostoru. Čelní sklo, prasklina ve střední spodní části. Poškozený přední nárazník. Zadní nárazník, poškozený v L části, vady laku. Další vybava- sedadla kůže + Alcantara, Závady dle předávacího protokolu: odřená všechna litá kola - zastříkaná černým sprejem, chybí roleta v kufru, znečištěný interiér, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty SK
TP

Poznámky: