

caraukce.cz**Aukce: 2021CA010****Škoda Octavia 1,9 TDI TOUR****Aukční číslo: 34****Kód: 7050**Vyvolávací cena: **40 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2009
První registrace ČR	2018
Stav ukazatele km	189695
Zdvihový objem (ccm)	1896
Výkon (kw)	74
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	černá
VIN	TMBDS41U698840593 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura. POZOR: K vozu nebylo odevzdáno ORV!

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 05/2020

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Palubní počítač, Audio neoriginál, Airbagy 2x, ABS, ASR, Litá kola

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Mírně zvýšené vibrace motoru. Snížený výkon, výpadky v gradaci výkonu. Povrchová koruze výfukového potrubí. Koruze spodního ocelového krytu motoru. Motorový prostor není možné vizuálně posoudit, nelze otevřít kapotu motoru. Doporučena celková kontrola skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, nepřesné. Doporučena kontrola kulisy a táhel řazení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepch a čepch řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koruze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, silně provozně opotřebovaná, četná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, poškozená, deformovaná, vadný lak, nelze otevřít. Poškozená maska chladiče. LP blatník, po opravě laku. LP dveře, vadný lak, nekvalitní oprava. LZ dveře, vadný lak, nekvalitní oprava. LZ blatník + bočnice, promáčklina s poškozením laku. Víko zav. prostoru, po opravě, poškozený lak, 4x otvor po demontáži křídla. PZ blatník + bočnice, po opravě, oděrky, škrábance. PZ dveře, vadný lak, po nekvalitní opravě. PP dveře, vadný lak, po nekvalitní opravě. PP blatník, vadný lak, po nekvalitní opravě. Střecha, oděrky, drobné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji, zápach, místy plíseň. Nadměrně opotřebovaný věnec volantu. Nefunkční klimatizace. Odřené plastové kryty zpětných zrcátek. Poškozený přední nárazník, vady laku. Další výbava- Climatronic, Závady dle předávacího protokolu: dlouhodobé stání, znečištěné, plíseň, kapota nelze otevřít, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty SK
IP
CERTG

Poznámky: