

Vyvolávací cena: 112 000,- Kč	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

První registrace	2006
První registrace ČR	2008
Stav ukazatele km	257298
Zdvihový objem (ccm)	2401
Výkon (kw)	136
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	stříbrná
VIN	YV1CM714661287667 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 06/2021

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Palubní počítač, Audio originál, Navigace, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Interiér kůže, Sedadla vyhřívaná přední, el. polohovatelné sedadlo řidiče, ABS, DSTC, Tempomat, Senzor stěračů, střešní okno, Litá kola, Převodovka automatická, 4 x 4, Tažné zařízení, Hagusy

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Snížený výkon. Koroze výfukového potrubí. Demontovaný vrchní plastový kryt. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Převodovka Automatická. Razení rychlostních stupňů funkční. Funkčnost v plném rozsahu nelze, vzhledem ke sníženému výkonu motoru, objektivně posoudit. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční (nožní), účinek dobrý. Koroze brzdových kotoučů. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, vady laku, lak místy oprýskaný, poškozená tepelná a zvuková izolace. LP blatník, po opravě laku. LP dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. LZ dveře, mnohočetné promáčkliny. PZ blatník + bočnice, oděrky, škrábance. PP blatník, po opravě laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Kozené čalounění místy odřené a zpuchřelé. Poškozené lamely středových výdechů ventilace. Poškozená manžeta řadicí páky. Odřeny lak z hlavice řadicí páky. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Plastový kryt L zpětného zrcátka po opravě - zatmelený společně s rámečkem. Matné kryty předních světlometů. Nesvítí zadní mlhový světlomet. Přední nárazník, oděrky, vady laku, chybí krytky ostříkovačů světlometů. Zadní nárazník, poškozený P roh. Závady dle předávacího protokolu: svítí výstraha a závada motoru, slabá AKU

Dokumenty [IP](#)
[CERTG](#)

Poznámky: