

caraukce.cz**Aukce: 2021CA016****Mercedes-Benz Třída E 270 CDI COMBI AT****Aukční číslo: 13****Kód: 7075**Vyvolávací cena: **21 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2001
První registrace ČR	2009
Stav ukazatele km	229071
Zdvihový objem (ccm)	2685
Výkon (kw)	125
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Sazba DPH	0%
Barva	černá metalíza
VIN	WDB2102161B463304 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
Umístění vozidla	CarAukce Kolín
STK	06/2021
Výbava vozidla	Xenonová světla, Mlhovky, El. okna, Centrální zamykání s DO, Posilovač řízení, Tempomat, ESP, ABS, Al. kola, Parkovací senzor zadní, Převodovka automatická, Sedadla vyhřívaná přední, El. stavitelná P sedadla, Klimatizace automatická, Airbagy 6x, Audio originál, nastavitelný volant, Multifunkční volant, Palubní počítač, El. zrcátka, Classic
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor, start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Motor točí. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Koroze výfukového potrubí, koncový tlumič po opravě. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Převodovka Automatická. Nelze posoudit provozem. Netěsnosti, prolínání převodového oleje. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie poškozená, po opravě, silně opotřebovaná, četná poškození a vady laku, koroze. Mezní stav skupiny, doporučena celková oprava. L bok, poškozený, odřený a deformovaný v celé délce. Nedokončené opravy. Koroze podvozkových dílů. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný, poškozený. Základní el. výbava funkční, funkčnost AC + ostatní výbavy nelze posoudit. Vadná stahovačka okna PZ dveří, okno podepřeno dřevěným klínem. Zakódované rádio. Nefunkční LP světlomet. Silně matné kryty předních světlometů. Poškozené nárazníky, opravy nutné. Závady dle předávacího protokolu: nelze nastartovat - nepojízdné, poškozený interiér, oděrky a škrábance po celém voze
Dokumenty	TP

Poznámky: