

caraukce.cz**Aukce: 2021AA018****BMW Řada 5 530 D AT****Aukční číslo: 6****Kód: 92672**Vyvolávací cena: **98 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2009
První registrace ČR	2017
Stav ukazatele km	309354
Zdvihový objem (ccm)	2993
Výkon (kw)	173
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Nizozemí
Sazba DPH	0%
Barva	šedá
VIN	WBANX710X0CS69398 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 07/2021

Výbava vozidla Xenonová světla, Tónovaná skla, Tempomat, Sedadla vyhřívaná přední, Sensor stěračů, Převodovka automatická, Parkovací senzor zadní, Parkovací senzor přední, Posilovač řízení, Palubní počítač, Multifunkční volant, nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace automatická, El. zrcátka, El. okna, Audio originál, Airbagy 8x, Centrální zamykání s DO, DTC, ABS, Al. kola

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výkon motoru odpovídá typu. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Povrchová koruze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Převodovka Automatická. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené PP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené LZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Svítí kontrolka brzdového systému. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, vadné vzpěry. LP blatník, po opravě, mírně odřené lem, vady laku. LP dveře, po opravě laku. LZ dveře, po velmi nekvalitní opravě, poškozený lak. LZ blatník + bočnice, po opravě, oděrky, škrábance. PZ dveře, po opravě. PP dveře, po opravě. PP blatník, po opravě. Střecha, po opravě laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Chybí kryt senzoru stěračů. Nefunkční rozhraní idrive, nereaguje na povel. Nefunkční klimatizace. Nefunkční ovládání autorádia, včetně ovladačů na volantu. Nefunkční parkovací senzory. Čelní sklo, prasklina ve střední spodní části. Poškozené sklo L zpětného zrcátka. Poškozený kryt LP světlometu. Silně matné kryty předních světlometů. Zadní nárazník, po opravě laku, odřené L roh, vadný senzor v L rohu. Přední nárazník, po opravě laku. Výbava: částečně el. polohovatelná P sedadla Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru + airbag, tlak v pneu + parkovací asistent a brzdy, poškozený lak LZ dveří a LZ blatníku, odřené disky kol, ve voze je rezerva s defektem k jinému vozu

Dokumenty SK
TP
CERTG

Poznámky: