

caraukce.cz**Aukce: 2021CA020****Hyundai Tucson 2,7 I V6 AT + LPG****Aukční číslo: 20****Kód: 92545**Vývolávací cena: **90 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2007
První registrace ČR	2007
Stav ukazatele km	94084
Zdvihový objem (ccm)	2656
Výkon (kw)	129
Palivo	benzín + LPG
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Sazba DPH	0%
Barva	černá
VIN	KMHJN81DP7U625225 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
Umístění vozidla	CarAukce Kolín
STK	01/2022
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, El. okna, El. zrcátka, Palubní počítač, Audio neoriginál, Airbagy 10x, Klimatizace automatická, Sedadla kůže, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, ESP, Tempomat, 4 x 4, Hagusy, Litá kola, Převodovka automatická
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Zjevně delší dobu odstaveno, min. od 07/2020. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Nevyhovující akumulátor, nízká kapacita - 60Ah. Výkon motoru odpovídá typu. Pohon na LPG funkční. Povrchová korozivní výfukového potrubí. Doporučena kontrola. Pevodovka Automatická. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepch a čepch řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem korozivních kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, tuhý chod v pantech. LP dveře, mírně odřený spodní plastový panel. Víko zav. prostoru, vadné vzpěry výklopného okna. PZ blatník, odřený plastový lem. PZ dveře, odřený plastový lem. PP blatník, odřený plastový lem. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně provozně opotřebovaný a znečištěný. Nefunkční klimatizace. Přední nárazník, na několika místech odřený. Zadní nárazník, odřený P roh, provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: špatná AKU
Dokumenty	TP CERTG

Poznámky: