

caraukce.cz

Aukce: 2021K009_ E aukce

Chevrolet Captiva 2,0 CDTI 4WD

Aukční číslo: 24

Kód: 22438

Vyvolávací cena: 51 000,- Kč

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2010
První registrace ČR	2010
Stav ukazatele km	230629
Zdvihový objem (ccm)	1991
Výkon (kw)	110
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	běžová metalíza
VIN	KL1CG26RJAB002405 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 11/2020

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Palubní počítač, Audio originál, Airbagy 10x, Klimatizace automatická, sedadla kůže/látka, ABS, ESP, Tempomat, Senzor stěračů, Litá kola, 4 x 4, Hagusy

Stav vozidla

Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 230 629 km Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru nížený. Chvillemi mírně zvýšená kouřivost. Netěsnosti, únik motorového oleje ve spojích. Poškozený plastový kryt olejové vany motoru. Chybí spodní plastový kryt motoru. Korozní výfukového potrubí. Doporučena kontrola DPF. Doporučena celková kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, nepřesné, zvětšené vůle v kulise a táhlech řazení. Zhoršená funkce synchronu na 2. rychlostním stupni. Netěsnosti, prolínání převodového oleje ve spojích. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Chvillemi vibrace z oblasti rozvodovky/kardanu/zadních kol. Nutná celková kontrola, případně oprava. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené PZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda nefunkční. Brzdové kotouče na obou nápravách na konci životnosti. Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance, promáčkliny. Poškozené plastové nadkolí PP blatníku. LP dveře, poškozené, silně deformované. LZ dveře, poškozené, deformované ve spodní části. LZ blatník, plastový lem nelicuje s okolními díly, korozní lemu. Víko zav. prostoru, rozsáhlá korozní vady laku. PZ blatník, po opravě, korozní lemu, chybí část plastového lemu. PZ dveře, po opravě. PP dveře, po výměně. PP blatník, po opravě laku. Rozsáhlá korozní podvozkových dílů. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Poškozená ekokůže na sedadle řidiče. Odřené výplně zadních dveří. Silně odřené plastové výplně v zavazadlovém prostoru. Chybí 2x zadní sedadlo, celkem tedy pouze 5 míst k sezení. Funkčnost klimatizace nelze posoudit, z výdechů ventilace neproudí vzduch. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené plastové tělo P zpětného zrcátka. Přední nárazník, poškozený L roh, na několika místech odřený. Zadní nárazník, na několika místech odřený. Závady dle předávacího protokolu: interiér znečištěný a opotřebovaný užíváním, provozní škrábance a deformace, promáčklé dveře řidiče, promáčklé zadní levé dveře, korozní na zadních dveřích, poškozené pravé zrcátko, poškozená přední rz, poškozený lak na předním nárazníku, v kufru je lišta-patří k morotu, chybí roleta kufru,

Dokumenty TP

Poznámky: