

caraukce.cz**Aukce: 2022AA001****Škoda Octavia III. 2,0 TDI AMBITION****Aukční číslo: 2****Kód: 7054**Vyvolávací cena: **361 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2017
První registrace ČR	2017
Stav ukazatele km	87408
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	110
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	bílá
VIN	TMBAJ7NE5J0053101 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka.
Umístění vozidla	CarAukce Kolín
STK	04/2021
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, LED světlomety, Mlhovky, Posilovač řízení, nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Palubní počítač, Audio originál, Airbagy 6x, Klimatizace manuální, Sedadla vyhřívaná přední, Senzor stěračů, ABS, ESP, Tempomat, Litá kola, START-STOP
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Zjevně delší dobu odstaveno. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Obal akumulátoru poškozený od hlodavců. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Další zjevné vady nezjištěny. Promeškané servisní intervaly. Doporučena kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. PZ blatník, po opravě. PZ dveře, po opravě. PP dveře, po opravě laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Nefunkční výhřev sedadel. Funkci klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Zadní nárazník, po opravě laku, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: AKU - KO, svítí kontrola posilovače řízení, špinavé, v prostoru motoru stopy po kuně, lehké oděrky laku, odstaveno od 25.3.2019
Dokumenty	TP

Poznámky: