

caraukce.cz**Aukce: 2022K006_E aukce****Škoda Superb III. 2,0 TDI DSG****Aukční číslo: 32****Kód: 7196**

Vyvolávací cena: 244 000,- Kč	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

První registrace	2018
První registrace ČR	2018
Stav ukazatele km	280551
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	110
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	21%
Barva	modrá
VIN	TMBAH7NP0J7588051 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 06/2022

Výbava vozidla Senzor stěračů, START-STOP, Parkovací senzory, Převodovka DSG, Litá kola, ABS, ESP, Sedadla vyhřívaná přední, El. polohovatelné sedadlo řidiče s pamětí, Audio originál, Palubní počítač, nastavitelný volant, Multifunkční volant, Klimatizace automatická, Airbagy 6x, El. zrcátka, El. okna, Mlhovky, Xenonová světla, Tónovaná skla, Posilovač řízení, Centrální zamykání s DO

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Zvýšené vibrace motoru. Zvýšená hlučnost. Výkon motoru odpovídá typu. Výrazně zvětšené vůle v dvouhmotovém setrvačnicku. Povrchová korozí výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepch a čepch řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Svítí kontrolka nadměrného opotřebení brzdových segmentů. Přední brzdové kotouče + destičky na hranici životnosti. Skříň karoserie Karoserie poškozená, běžné provozní opotřebená, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, oděrky, škrábance. LP dveře, odřené ve spodní části u prahu, oděrky, škrábance. PZ blatník, mírně deformovaný lem. PZ dveře, oděrky laku. PP dveře, oděrky, mírné promáčkliny, mírně odřené. PP blatník, odřené a mírně deformovaný. L práh, odřené a deformovaný v přední části. P práh, deformovaný pod PP dveřmi. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebený, znečištěný silněji. Vadný spínač el. ovládání okna LZ dveří ve dveřích řidiče. Poškozený popelník zadních sedadel. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, prasklina ve střední části. Zadní lampy zatmavené fólií - fólie poškozená. Přední nárazník, běžná provozní poškození laku, chybí krytka ostřikovače PP světlometu. Zadní nárazník, mírně poškozený v P spodním rohu, poškozená P odrazka. Další výbava: Front Assist, systém rozpoznání únavy Závady dle předávacího protokolu: hlučný motor, svítí závada motoru + brzdové destičky, chybí kryt ostřikovače PP světla, poškozená zadní schránka, tuklé čelní sklo, poškozená LZ lampa, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty TP

Poznámky: