

caraukce.cz

Aukce: 2022K006_E aukce

BMW Řada 5 535D TOURING AT

Aukční číslo: 78

Kód: 7263

Vyvolávací cena: **108 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2004
První registrace ČR	2017
Stav ukazatele km	210825
Zdvihový objem (ccm)	2993
Výkon (kw)	200
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Itálie
Sazba DPH	0%
Barva	šedá
VIN	WBAJ91090B774593 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
Umístění vozidla	CarAukce Kolín
STK	05/2019
Výbava vozidla	Xenonová světla, Tónovaná skla, Tempomat, Senzor stěračů, Převodovka automatická, Posilovač řízení, Palubní počítač, Multifunkční volant, nastavitelný volant, Mlhovky, Kožené čalounění sedadel, Klimatizace automatická, El. zrcátka, El. okna, DTC, Hagusy, Centrální zamykání s DO, Audio originál, Al. kola, Airbagy 6x, ABS
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Po zahřátí zvýšená kouřivost (světlý dým), doporučena kontrola vstřikovačů paliva. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola. Převodovka Automatická. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Běžné provozní opotřebení. Zjevné vady nezjištěny Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Svítí kontrolka servořízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené LP litý disk kola. Doporučena kontrola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené PZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, drobné promáčkliny, lak místy oprýskaný. LZ dveře, oděrky, drobné promáčkliny, po opravě laku. LZ blatník, odřené a mírně deformovaný lem, po opravě laku. Víko zav. prostoru, oděrky, chybí plastový kryt mikrospínače. PZ blatník, odřené a mírně deformovaný lem, promáčkliny, oděrky. PZ dveře, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PP dveře, oděrky, povrchové škrábance. PP blatník, drobné oděrky laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně, místy stopy plísně. Svítí kontrolka airbagů. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozený plastový kryt L zpětného zrcátka. Přední nárazník, po opravě laku, běžné provozní oděrky. Zadní nárazník, po opravě laku, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: dlohodobé stání - Irok AKU KO, svítí servořízení, závada motoru a airbag, palivoměr ukazuje dojezd 100 km - bez paliva - zavzdušněno, oděrky a škrábance po celém voze
Dokumenty	TP CERTG

Poznámky: