

**caraukce.cz****Aukce: 2022IS001****Audi A4 1,9 TDI****Aukční číslo: 1****Kód: 7264**

Vyvolávací cena: <b>27 000,- Kč</b>	Moje cena:	Vydraženo:
-------------------------------------	------------	------------

<b>První registrace</b>	2003
<b>První registrace ČR</b>	2003
<b>Stav ukazatele km</b>	361616
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1896
<b>Výkon (kw)</b>	96
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	oranžová metalíza
<b>VIN</b>	<a href="#">WAUZZZ8E73A341747</a> <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

**Umístění vozidla** CarAukce Kolín

**STK** 07/2023

**Výbava vozidla** Tónovaná skla, Posilovač řízení, Palubní počítač, nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace automatická, ESP, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Centrální zamykání s DO, Audio originál, Airbagy 6x, Al. kola, ABS

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Snížený výkon. Zvýšená hlučnost. Zvýšená kouřivost. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů nepřesné, obtížné. Nelze zařadit zpětný chod. Řazení 4. rychlostního stupně obtížné. Nutná celková kontrola, případně oprava. Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Zvětšené vůle v homokinetických kloubech poloos. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvýšená hlučnost servořízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená, provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný, drobné promáčkliny. LP blatník, odřený a mírně deformovaný lem. LP dveře, mírně lokálně odřené, oděrky, po opravě laku. LZ dveře, po opravě laku, mírná podélná promáčklina. LZ blatník, po opravě laku. Deformovaná bočnice u nárazníku, škrábance. PZ blatník + bočnice, po opravě laku, odřený lem, mírné promáčkliny na bočnici. PZ dveře, po opravě laku, oděrky, drobné promáčkliny. PP dveře, po opravě laku, oděrky, drobné promáčkliny. PP blatník, po opravě laku, poškozený, deformovaný. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný, potahy sedadel. Odřený lak z některých ovládacích prvků výbavy. Poškozená odkládací přihrádka před spolujezdcem. Poškozená středová loketní opěrka. Prověšený potah stropnice provizorně připevněn špendlíky. Nefunkční klimatizace. LP světlomet, po výměně. PP světlomet, matný kryt. Přední nárazník, po opravě laku, odřený P roh. Zadní nárazník, odřený P roh, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: poškozený kaslík pod palubní deskou u spolujezdce, velmi amatérsky opravná stropní výplň přepínačky,

**Dokumenty** SK  
TP

Poznámky: