

**caraukce.cz****Aukce: 2022AA022****Chevrolet Cruze 1,6I + LPG****Aukční číslo: 30****Kód: 92814**Vyvolávací cena: **95 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2013
<b>První registrace ČR</b>	2013
<b>Stav ukazatele km</b>	104111
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1598
<b>Výkon (kw)</b>	91
<b>Palivo</b>	benzín + LPG
<b>Původ</b>	Nezjištěno - duplikát TP
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	černá
<b>VIN</b>	<b>KL1JF69E9CK744945 cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
<b>Umístění vozidla</b>	CarAukce Kolín
<b>STK</b>	10/2023
<b>Výbava vozidla</b>	Parkovací senzor zadní, Al. kola, Tažné zařízení, Tempomat, Sensor stěračů, ABS, ESP, Airbagy 6x, Klimatizace manuální, Palubní počítač, Audio originál, El. okna, El. zrcátka, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Mlhovky, Centrální zamykání s DO
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Pohon na LPG funkční. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Zjevné vady nezjištěny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepch a čepch řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek snížený. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě, poškozená krupobitím. LP blatník, po opravě laku. LP dveře, po opravě laku. Víko zav. prostoru, oděrky, poškozené krupobitím. PP dveře, po opravě laku. PP blatník, oděrky, drobná promáčklina. Střecha, oděrky, poškozená krupobitím. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji, skvrny na sedadlech. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, prasklina ve střední části. Přední nárazník, po opravě laku, provozní oděrky. Zadní nárazník, po velmi nekvalitní opravě L části, poškozený. Ohnuté tažné zařízení. Závady dle předávacího protokolu: oděrky a škrábance po voze, poškozený - zadní nárazník, plast LZ prahu, ohnuté tažné zařízení, PP blatník promáčklý, přední kapota - kreoupy, poškozené čelní sklo
<b>Dokumenty</b>	SK TP CERTG

Poznámky: