

caraukce.cz**Aukce: 2022AA022****Renault Megane GRANDTOUR 1,5 DCI****Aukční číslo: 23****Kód: 7236**

Vyvolávací cena: 39 000,- Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-------------------------------------	------------	------------

První registrace	2011
První registrace ČR	2011
Stav ukazatele km	292382
Zdvihový objem (ccm)	1461
Výkon (kw)	81
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Sazba DPH	0%
Barva	šedá
VIN	VF1KZ1G0646125564 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

Výbava vozidla Tónovaná skla, Tempomat, Tažné zařízení, Posilovač řízení, Palubní počítač, nastavitelný volant, Multifunkční volant, Mlhovky, ESP, Klimatizace manuální, El. zrcátka, El. okna, Audio originál, Centrální zamykání s DO, Airbagy 6x, ABS

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Palubní PC signalizuje poruchu v systému vstřikování paliva. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Zjevné vady nezjištěny Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky laku, mírné promáčkliny. LP blatník, oděrky laku. LP dveře, oděrky, škrábance. LZ dveře, odřené a mírně deformované. LZ blatník, oděrky, škrábance, promáčkliny. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník + bočnice, po opravě, odřené a mírně deformované. PZ dveře, po opravě laku, odřené a deformované. PP dveře, četné oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. PP blatník, odřený a deformovaný lem, provizorně opraven sprejem. L práh, koroze v přední části. P práh, koroze v přední části. Střecha, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Poškozená látka sedadla řidiče. Nefunkční L ostřikovač čelního skla. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozený plastový kryt P zpětného zrcátka. Přední nárazník, na několika místech odřený, vady laku. Zadní nárazník, odřené boky + lemy. Závady dle předávacího protokolu:svítí závada vstřikovacího systému a servis, poškozený celý pravý bok vozu, znečištěný interiér

Dokumenty TP
CERTG

Poznámky: