

**caraukce.cz****Aukce: 2023ES001****Iveco Daily 35S16 2,3 HPT****Aukční číslo: 4****Kód: 92829**Vyvolávací cena: **398 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2020
<b>První registrace ČR</b>	2020
<b>Stav ukazatele km</b>	226770
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	2287
<b>Výkon (kw)</b>	114
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Nezjištěno - duplikát TP
<b>Sazba DPH</b>	21%
<b>Barva</b>	bílá
<b>VIN</b>	ZCFC135B505302918 <b>cardetect</b>
<b>STK</b>	04/2024



Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koruze výfukového potrubí. Promeškaný olejový servis - nutná výměna motorového oleje. Doporučena kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kapota motoru, oděrky, drobné promáčkliny. L bok, promáčkliny, boule. Odřené a mírně deformovaný LZ sloupek. Zadní dvoukřídlové dveře, velmi tuhý chod v pantech. P bok, promáčkliny, boule. P boční posuvné dveře, odřené a deformované. PP blatník, odřené a deformovaný. Nákladový prostor běžně provozně opotřebovaný - deformace podběhů zadních kol. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně. Poškozený gumový koberec podlahy před řidičem - kus chybí. Funkčnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené blikáče ve zpětných zrcátkách. Zadní lampy, poškozené kryty. Poškozený a nefunkční PP mlhový světlomet. Poškozené PP světlo denního svícení. Zadní nárazník, poškozený nášlap. Přední nárazník, odřené P roh. Závady dle předávacího protokolu: extrémně znečištěný a poničený interiér, karosérie odřené, poškozený zadní nárazník + L zpětné zrcátko, čelní sklo od kamínků, prasklé přední sklo, poškozený přední nárazník, obě zadní světla poškozená + zadní brzdové světlo

**Dokumenty** TP  
CERTG

Poznámky: