

caraukce.cz

Aukce: 2023IS_1

Citroën C4 PICASSO 2,0 HDI AT

Aukční číslo: 23

Kód: 7346

Vývolávací cena: **36 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2010
První registrace ČR	2015
Zdvihový objem (ccm)	1997
Výkon (kw)	100
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Itálie
Sazba DPH	0%
Barva	černá
VIN	VF7AURHJH9J337808 cardetect
STK	04/2021

**Stav vozidla**

Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Počet ujetých km nelze odečíst, odhad dle dostupných databází cca 230 000 km. Motor + spojka Motor, funkčnost nelze posoudit, start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Netěsnosti, únik motorového oleje ve spojích. Chybí vrchní plastový kryt motoru. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Převodovka Robotizovaná. Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Koroze ocelových disků kol + plastové kryty. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Koroze ocelových disků kol + plastové kryty. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Doporučena celková kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, poškozená okrasná lišta. LP blatník, oděrky, škrábance. LP dveře, oděrky, škrábance. LZ dveře, oděrky, škrábance. LZ blatník + bočnice, po opravě, škrábance, mírně deformovaný lem blatníku. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. PZ blatník + bočnice, po opravě, oděrky, škrábance. PZ dveře, po opravě laku. PP dveře, oděrky, škrábance. PP blatník poškozený. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Palubní výbava vozidla nefunkční. Nefunkční centrální displej. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené L zpětné zrcátko. Poškozený PP světlomet. Přední nárazník, poškozený v P části, na několika místech odřený. Zadní nárazník, na několika místech odřený. Další výbava: robotická převodovka Závady dle předávacího protokolu: nezobrazuje se displej - nelze nastartovat, nelze otevřít kufr, poškozené tlačítko parkovací brzdy, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty TP
CERTG

Poznámky: