

**caraukce.cz**

Aukce: 2023IS\_1

**Škoda Octavia COMBI III. 2,0 TDI DSG**

Aukční číslo: 40

Kód: 92832

Vývolávací cena: **189 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2014
První registrace ČR	2021
Stav ukazatele km	240907
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	110
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Francie
Sazba DPH	0%
Barva	šedá
VIN	<a href="#">TMBJJ7NE3F0070597</a> <b>cardetect</b>
STK	04/2023

**Stav vozidla**

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Promeškané servisní intervaly. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené LP litý disk kola. PP kolo - rezerva. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný. LP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. LZ dveře, oděrky, škrábance. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník, odřené a deformovaný lem. PZ dveře, oděrky, škrábance. PP dveře, oděrky, povrchové škrábance v délce dílu. PP blatník, oděrky, škrábance. P práh, odřené a deformovaný. Střecha, oděrky, drobné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji, plíseň na bezpečnostních páscech. Poškozený potah madla PP dveří. Poškozená roleta zav. prostoru. Propálené sedadlo řidiče. Funkčnost a účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Chybí blikač v P zpětném zrcátku. Přední nárazník, odřené ve spodní části, odřené P lem. Zadní nárazník, odřená nakládací hrana, oděrky laku. Závady dle předávacího protokolu: přední nárazník prasklý u př. masky, prasklý okr. rámeček čelní masky, lehce promáčklý LZ blatník + LP dveře, plato v kufru - znečištěné od lepidla, odřené zadní nárazník - horní hrana, lehce promáčklé PZ dveře + PZ blatník - hrana spodní u dveří, lehce promáčklá hrana nad LZ sklem, bez paliva, rezerva na PP kole + defekt PP kola v kufru, špatně zavírá schránka u spolujezdce, svítí tlak v pneu + svítí servis oleje

**Dokumenty**

SK  
TP  
CERTG

**Poznámky:**