

caraukce.cz

Aukce: 2023IS_1

Škoda Octavia COMBI II. 1,9 TDI

Aukční číslo: 28

Kód: 7351

Vývolávací cena: **32 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2006
První registrace ČR	2006
Stav ukazatele km	268415
Zdvihový objem (ccm)	1896
Výkon (kw)	77
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Sazba DPH	0%
Barva	černá
VIN	TMBHS21Z172012369 cardetect
STK	09/2022

**Stav vozidla**

Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor, start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Motor se otáčí. Přetržený drážkový řemen pohonu pomocných agregátů. Motorový prostor silně znečištěný. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Chybí spodní plastový kryt motoru. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit. Nutná celková kontrola. Převodovka Manuální - 5°. Nelze posoudit provozem. Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, zvětšené vůle v kulise a táhlech řazení. Nutná celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení + koroze ocelových disků kol. Rozdílné pneumatiky na nápravě. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení + koroze ocelových disků kol. Rozdílné pneumatiky na nápravě. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Doporučena celková kontrola. Skříň karoserie Karoserie poškozená, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance, lak místy oprýskaný, poškozená krupobitím, poškozená izolace. LP blatník, poškozený, deformovaný, četné škrábance. LP dveře, odřené a deformované. LZ dveře, oděrky, drobné promáčkliny. LZ blatník, oděrky, drobné promáčkliny. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník, odřený a deformovaný lem, oděrky, škrábance. PZ dveře, odřené ve spodní části, škrábance, oděrky, vady laku, počínající koroze. PP dveře, odřené ve spodní části, škrábance, koroze v okolí ochranné lišty + spodní části. PP blatník, poškozený + hloubková koroze. P práh, poškozený, deformovaný, hloubková koroze. L práh, mírně deformovaný, koroze. Střecha, oděrky, plato poškozené krupobitím. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný, poškozený, zápach. Demontovaný kryt středového panelu. Chybí autorádio. Poškozená výplň LP dveří. Vadná stahovačka okna PP dveří, okno provizorně podepřené. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Chybí sklo P zpětného zrcátka. Odřený kryt PP světlometu. Chybí PP mlhový světlomet. Přední nárazník, poškozený v P části. Zadní nárazník, odřený P lem + mírně L roh. Závady dle předávacího protokolu: nepojízdné - řemen, bez AKU, bez panelu rádia, bez paliva, PP + LZ kola "15" a LP a PZ kola "16", stahování oken poškozeno - nefunkční

Dokumenty**Poznámky:**