

caraukce.cz**Aukce: 2023AA009****Ford Transit 2,0 ECOBLUE****Aukční číslo: 18****Kód: 7349**Vývolávací cena: **477 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2017
První registrace ČR	2020
Stav ukazatele km	50963
Zdvihový objem (ccm)	1995
Výkon (kw)	96
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	21%
Barva	bílá
VIN	WF0XXXTTGXHU73876 cardetect
STK	02/2024

**Stav vozidla**

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výkon motoru odpovídá typu. Porucha v systému vstřikování Ad-Blue. Dojezd na Ad-Blue cca 800 km. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Nefunkční servořízení. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Doporučena oprava. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. L bok, běžná drobná provozní poškození. Zadní dvoukřídlové dveře, oděrky, drobné promáčkliny. P boční posuvné dveře, po opravě. Nákladový prostor běžně opotřebovaný. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkci a účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru + tlak v pneu + AdBlue porucha + nefunkční servo řízení, oděrky a škrábance po celém voze

DokumentyTP
CERTG**Poznámky:**