caraukce cebia

BMW X5 2,0 **Položka číslo: 18** **ID: 40678**

66	6x airbag
B8	8 rychlostních stupňů
01	ABS
06	airbag řidiče
09	alarm
R9	asistent rozjezdu do kopce (HSA)
N7	asistent stability přívěsu (TSA)
G6	aut. aktivace výstražných světlometů
04	aut. převodovka
H7	aut. zabrždění v kopci
V4	automatické přepínání dálkových světel
21	autorádio
K5	AUX
N8	bezdrátová nabíječka mobilních telefonů
O7	bezklíčové odemykání
O6	bezklíčové startování
M8	bi-xenonové světlomety
N1	bluetooth
82	boční spoilery
H6	brzdový asistent
28	CD přehrávač
64	centrál dálkový
H3	deaktivace airbagu spolujezdce
29	dělená zadní sedadla
L6	denní svícení
W3	digitální přístrojová deska
T3	digitální přístrojový štít
F8	DVD přehrávač
M7	dvouzónová klimatizace
71	EDS
14	el. okna
56	el. seřiditelná sedadla
G1	el. sklopná zrcátka
W2	el. tažné zařízení
30	el. zrcátka
T6	elektronická ruční brzda
T7	hlasové ovládání palubního počítače
L0	hlídání jízdního pruhu
O1	isofix

T8	LED adaptivní světlomety
S0	LED denní svícení
12	litá kola
F2	mlhovky
A4	multifunkční volant
57	nastavitelný volant
G5	natáčecí světlomety
J1	navigační systém
N2	nouzové brzdění (PEBS)
32	ostřikovače světlometů
10	otáčkoměr
05	palubní počítač
N4	paměťová karta
J8	parkovací asistent
N0	parkovací kamera
O4	parkovací senzory přední
O5	parkovací senzory zadní
K6	plní 'EURO VI'
59	pohon 4x4
37	posilovač řízení
25	potahy kůže
L5	přední světla LED
I5	protiprokluzový systém kol (ASC)
02	protiprokluzový systém kol (ASR)
27	rádio
S4	roletky na zadních oknech
O2	samostmívací zrcátka
68	satelitní navigace
E3	senzor stěračů
E5	senzor světel
H9	senzor tlaku v pneumatikách
70	stabilizace podvozku (ESP)
I1	startování tlačítkem
M9	start-stop systém
03	tažné zařízení
43	tempomat
08	tónovaná skla
D5	USB
44	venkovní teploměr
U4	volba jízdního režimu
38	vyhřívaná sedadla
31	vyhřívaná zrcátka
U5	vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
62	xenonové světlomety
U6	zadní loketní opěrka
18	zadní stěrač

G4	zadní světla LED
K8	zásuvka na 12V
S3	zatmavená zadní skla