

Servisní doklad

Datum: 19.5.2023

Stav km: 261 706

Provedeno:	ano	ne
Výměna motorového oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Použit motorový olej pro servisní interval Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspekční servis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervalový servis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola poškození laku karoserie ^{b)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna brzdové kapaliny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné inspekční práce k intervalovému servisu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna palivového filtru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna zapalovacích svíček	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna vložky vzduchového filtru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna ozubeného řemene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna oleje Haldex spojky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výměna utěšňovacího prostředku ze sady na opravu pneumatik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prohlídku provedl:

Auto POSPÍŠIL
 AUTO POSPÍŠIL s.r.o. IČO: 26933209
 Karlova 27 DIČ: CZ2693209
 614 00 Brno-Maloměřice www.autopospisil.cz
 tel./fax: 545 235 188 mobil: 603 464 253

Razítko servisu ŠKODA

Záruka mobility^{a)}

Razítko servisu ŠKODA

Příští servisní prohlídka:

Stav km: _____

Datum: _____

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna L2 brzdící

^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikoroziní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte » strana 36.