

SIMPLY CLEVER

Elektronická servisní knížka



ŠKODA

93034

TMBAN6NH9E4023042

CBZB

NH33H5 RAPID

AMB

NBU LF9E-9P9P EQ 77KW CBZB

EOA 1D0 5SJ 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA

1N1 1NL H8D 4UF 4R2 3NZ 4QU 4X3

4A0 8L5 JOA Q16 8GU 9AB 8RE

7Q0 8DR 8QD 8X0 4I2 B03 7MJ QNO

3L3 9P3 Q1A 7X0 9WO 8WB 3GA

7AA G45 L37 7PO F0A




Vytvoření dat
v systému



Tisk elektronického
výpisu



V případě ztráty je možné
vytisknout znovu



Tisk kompletního přehledu historie všech do systému zaznamenaných servisních úkonů na vozidle zajišťuje pouze servisní partner ŠKODA.



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBAN6NH9E4023042
Označení typu	RAPID AMB TS77/1.2 M6F
Datum prodeje	2014-04-24

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2017-05-26
Stav km	57120 km
Číslo zakázky	310342
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Svíčka zapalovací <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Autodům Vrána s.r.o. elezničářů 1492/3 73601 Havířov- Místo Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2016-01-22
Stav km	30191 km
Číslo zakázky	301881
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový
Provedeno	Autodům Vrána s.r.o. elezničářů 1492/3 73601 Havířov- Místo Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBAN6NH9E4023042
Označení typu	RAPID AMB TS77/1.2 M6F
Datum prodeje	2014-04-24

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-10-09
Stav km	150177 km
Číslo zakázky	405158
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	RT TORAX Sjízdná 2 721 00 Ostrava - Svinov Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBAN6NH9E4023042
Označení typu	RAPID AMB TS77/1.2 M6F
Datum prodeje	2014-04-24

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2016-01-22
Stav km	30191 km
Číslo zakázky	301881
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Autodům Vrána s.r.o. elezniežou 1492/3 73601 Havířov- Místo Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodeji

Datum	2014-04-11
Stav km	0 km
Číslo zakázky	2127495
Provedeno	AUTO JAROV, s.r.o. Osíková 2, è.p. 2688 130 00 Praha 3 Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)