

caraukce.cz

Aukce: CA 19-11-06R

Ford Galaxy 2,0I 16V GHIA

Aukční číslo: 63

Kód: 6885

Vyvolávací cena: **50 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2007
První registrace ČR	2007
Stav ukazatele km	248519
Zdvihový objem (ccm)	1999
Výkon (kw)	107
Palivo	benzín
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	šedá metalíza
VIN	WF0MXXGBWM7J81556 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 12/2019

Výbava vozidla Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Autorádio, Navigace, Palubní počítač, Airbagy 9x, Klimatizace automatická, Senzor stěračů, Vyhřívané čelní sklo, ABS, ESP, Tempomat, Litá kola, Tažné zařízení

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné, poškozené. Motor + spojka Motor start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Netěsnosti, únik motorového oleje ve spojích. Dle PP chybí ŘJ motoru. Koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit provozem. Převedovka Manuální - 5°C. Nelze posoudit provozem. Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebené litých disků kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Poškozený PZ litý disk kola. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Nutná kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená, běžně provozně opotřebená, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po nekvalitní opravě čelní hrany - koroze. Poškozené plastové části chladičové stěny. LP blatník, po nekvalitní opravě, vadný lak. LP dveře, po opravě. L bočnice, mírně deformovaná. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník, odřený lem. PZ dveře, po opravě laku, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. P práh, deformovaný pod PP dveřmi. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebený a znečištěný. Funkčnost AC + ostatní výbavy nelze posoudit. Chybí část kruhového ovladače AC. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené sklo L zpětného zrcátka. LP světlo, poškozené držáky. Přední nárazník, poškozený, demontovaný a uložený ve vozidle. Zadní nárazník, poškozený u TZ. Závady dle předávacího protokolu: nefunkční klimatizace, bez řídicí jednotky motoru, havarováno na přední část - nepojízdné, neúplné, oděrky laku po voze

Dokumenty TP
CERTG

Poznámky: