

**caraukce.cz****Aukce: 2020AA011****Škoda Octavia SCOUT 2,0 TDI 4X4****Aukční číslo: 1****Kód: 92153**Vyvolávací cena: **45 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2007
<b>První registrace ČR</b>	2012
<b>Stav ukazatele km</b>	367563
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1968
<b>Výkon (kw)</b>	103
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Individuální dovoz Itálie
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	stříbrná
<b>VIN</b>	<b>TMBKE21Z978029432 cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.
<b>Umístění vozidla</b>	Autobazar Car Aukce
<b>STK</b>	05/2020
<b>Výbava vozidla</b>	Hagusy, ESP, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Autorádio s CD přehrávačem, Airbagy 10x, Al. kola, ABS, 4 x 4, Xenonová světla, Tónovaná skla, Tempomat, Parkovací senzor zadní, Posilovač řízení, Palubní počítač, nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace automatická
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Bliká kontrolka žhavení. Značné netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Chybí spodní plastový kryt motoru. Doporučena kontrola, případně oprava. Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené neoriginální lité disky kol, chybí středové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení neorig. litých disků kol, chybí středové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek snížený. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě, oděrky laku. LP blatník, lak oprýskaný od kamínků, oděrky. LP dveře, oděrky laku, škrábance. LZ dveře, oděrky laku, škrábance. LZ blatník, promáčkliny, vady laku, odřené plastový lem. Víko zav. prostoru, poškozené, po nedokončené neodborné opravě. PZ blatník + bočnice, po opravě. PZ dveře, oděrky laku, koroze spodní hrany. PP dveře, oděrky, koroze spodní hrany. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Vadná stahovačka okna PZ dveří. Nefunkční klimatizace. Poškozené čelní sklo, nutná výměna. Popraskané kryty předních světlometů. Zadní nárazník, odřený L roh. Závady dle předávacího protokolu: poškozené 5. dveře, svítí kontrolka motoru a žhavení, prasklé přední okno, oděrky po celém voze
<b>Dokumenty</b>	TP CERTG

Poznámky: