

caraukce.cz**Aukce: 2020AA011****Seat Leon 2,0 TDI FR****Aukční číslo: 5****Kód: 22275**Vyvolávací cena: **60 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2007
První registrace ČR	2018
Stav ukazatele km	211997
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	125
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	černá
VIN	VSSZZZ1PZ7R028294 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
Umístění vozidla	Autobazar Car Aukce
STK	09/2020
Výbava vozidla	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Audio originál, Airbagy 8x, Klimatizace automatická, ABS, ESP, Tempomat, Litá kola
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 211 997 km Motor + spojka Motor, start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Motor točí. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit jízdou. Dle PP vadný DPF. Povrchová korozie výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit provozem. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční, dobré. Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Odřený LP litý disk kola. Nutná kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Nutná kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Korozie brzdových kotoučů. Doporučena celková kontrola. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, poškozená tepelná a zvuková izolace. LP blatník, oděrky, mírná promáčklina. LZ dveře, oděrky laku, škrábance, drobné promáčkliny. LZ blatník, oděrky laku, drobné promáčkliny. PZ blatník + bočnice, oděrky laku. PZ dveře, oděrky, povrchové škrábance. PP blatník, oděrky laku, drobné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Palubní el. výbava funkční, funkci AC + ostatní výbavy nelze posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené sklo LP mlhového světlometu. Zadní nárazník, odřený P roh, běžná provozní poškození laku Závady dle předávacího protokolu: nelze nastartovat - nepojízdné, vadné DPF, plíseň v kufu, poškozené lité kolo PP + odřené, interiér znečištěn, prasklá sedačka řidiče, prasklý zadní nárazník, oděrky a škrábance po celém voze
Dokumenty	SK TP

Poznámky: