

caraukce.cz**Aukce: 2020AA18****Peugeot Boxer 2,2 HDI****Aukční číslo: 30****Kód: 6969**Vývolávací cena: **280 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2014
První registrace ČR	2014
Stav ukazatele km	185860
Zdvihový objem (ccm)	2198
Výkon (kw)	96
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	šedá
VIN	VF3YBTMRB12722795 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 10/2018

Výbava vozidla Tónovaná skla, Posilovač řízení, Palubní počítač, Navigace, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Klimatizace manuální, El. zrcátka, Elektricky spouštěná okna přední, Centrální zamykání s DO, Audio originál, Airbagy 2x, ASR, ABS

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojezdové. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Mírně snížený výkon. Mírně zvýšená hlučnost. Povrchová korozie výfukového potrubí. Doporučena kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Zadní dvoukřídlé dveře, velmi tuhý chod v pantech. P boční posuvné dveře, mírné promáčkliny + boule. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Ventilátor topení funkční pouze na nejvyšší rychlost. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený L roh. Závady dle předávacího protokolu: nepojezdové, svítí závada motoru, vybitá AKU, bez výbavy, přibrzďují kola - zarezlé brzdy, oděrky a škrábance po voze

Dokumenty TP
CERTG

Poznámky: