

caraukce.cz**Aukce: 2020AA18****Peugeot 3008 1,6 HDI****Aukční číslo: 29****Kód: 92288**Vyvolávací cena: **112 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2011
První registrace ČR	2018
Stav ukazatele km	153658
Zdvihový objem (ccm)	1560
Výkon (kw)	82
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Francie
Sazba DPH	0%
Barva	modrá
VIN	VF30U9HR8BS046402 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla Autobazar Car Aukce

STK 05/2020

Výbava vozidla Tónovaná skla, Tempomat, Sensor stěračů, Parkovací sensor zadní, Posilovač řízení, Palubní počítač, Nastavitelný volant, Mlhovky, Klimatizace automatická, ESP, El. zrcátka, El. okna, Centrální zamykání s DO, Airbagy 6x, Audio neoriginál, ABS

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné. Dlouhodobě odstaveno - od 05/2019 Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru nelze objektivně posoudit, při vyšším zatížení má tendence zhasínat. Povrchová korozie výfukového potrubí. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepch a čepch řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Nefunkční servořízení - pravděpodobně vlivem vadného akumulátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Dle PP hlučná ložiska kol. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vibrace do pedálu brzdy, korozie kotoučů. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. LZ dveře, oděrky, škrábance. LZ blatník, oděrky, četné drobné promáčkliny. Víko zav. prostoru, oděrky, drobné promáčkliny. PZ blatník, po opravě, odřený a mírně deformovaný lem. PZ dveře, po opravě, oděrky. PP dveře, po opravě. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Poškozená hlavice řadicí páky. Nefunkční neoriginální rádio. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nefunkční parkovací senzory. Vozidlo pracuje v ekonomickém módu, některé prvky výbavy nefungují. P zpětné zrcátko se nesklápí ke karoserii. Zadní nárazník, odřený L roh, běžné provozní oděrky. Další výbava: head-up display Závady dle předávacího protokolu: odtah - špatná ložiska + náprava, v kufru není výbava, oděrky + škrábance po voze

Dokumenty SK
TP
CERTG

Poznámky: