

caraukce.cz**Aukce: 2021AA009****Škoda Superb II. 2,0 TDI DSG****Aukční číslo: 31****Kód: 7041**Vyvolávací cena: **169 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2011
První registrace ČR	2011
Stav ukazatele km	159917
Zdvihový objem (ccm)	1968
Výkon (kw)	103
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	šedá pastelová metalíza
VIN	TMBAE93T6B9054983 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura
Umístění vozidla	CarAukce Kolín
STK	05/2021
Výbava vozidla	Posilovač řízení, Centrální zamykání s DO, Xenonová světla, Mlhovky, El. okna, El. zrcátka, Audio originál, Navigace, Palubní počítač, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, Sedadla vyhřívaná zadní, El. stavitelná P sedadla, Senzor stěračů, ABS, ESP, Tempomat, Parkovací senzor přední, Parkovací senzor zadní
Stav vozidla	Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Bliká kontrolka žhavení. Výrazně snížený výkon, motor pracuje v nouzovém režimu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena kontrola, případně oprava. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů funkční. Celkovou funkčnost nelze zcela objektivně posoudit, z důvodu sníženého výkonu motoru. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LZ dveře, oděrky, škrábance. LZ blatník + bočnice, mírně lokálně odřené, oděrky, škrábance. Víko zav. prostoru, odřená hrana, oděrky, škrábance. PZ blatník, odřený a mírně deformovaný lem, oděrky, škrábance. Promáčklina s poškozením laku na PZ sloupku. PZ dveře, deformace v okolí kliky. PP dveře, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Svítí kontrolka funkčnosti airbagů. Chybí plato zav. prostoru. Účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, prasklina v horní části zorného pole řidiče. Přední nárazník, na několika místech odřený. Zadní nárazník, odřený L roh, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: vozidlo jede v nouzovém stavu, svítí závada motoru+ airbag +ESP+ tlak v pneru + servis, promáčklé zadní pravé dveře. odřený PZ blatník, oděrky a škrábance po celém voze
Dokumenty	TP

Poznámky: