

caraukce.cz**Aukce: 2021CA020****Škoda Octavia II. 1,6 TDI****Aukční číslo: 5****Kód: 7116**Vyvolávací cena: **75 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2011
První registrace ČR	2018
Stav ukazatele km	260791
Zdvihový objem (ccm)	1598
Výkon (kw)	77
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Francie
Sazba DPH	0%
Barva	bílá
VIN	TMBDT21Z2C8007281 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 04/2022

Výbava vozidla Palubní počítač, Nastavitelný volant, Klimatizace manuální, ABS, ASR, Airbagy 4x, Audio originál, El. zrcátka, Elektricky spouštěná okna přední, Centrální zamykání s DO, Posilovač řízení

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky pojižděné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepech a čepech řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě, oděrky. LP blatník, po výměně. LZ dveře, oděrky, drobné promáčkliny. Víko zav. prostoru, nemontované křídlo v černé barvě. PZ blatník, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. PZ dveře, povrchově odřený lem, oděrky, škrábance. PP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. PP blatník, po opravě, škrábance. Střecha, dodatečně lakována černou barvou, chybí anténa. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji, skvrny na sedadlech. Chybí vrchní část hlavice řadicí páky. Chybí 2x ovládací prvek nebo záslepka na autorádiu. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. LP světlomet, po výměně. Přední nárazník, po opravě laku, provozní oděrky. Zadní nárazník, odřené rohy + na několika dalších místech. Závady dle předávacího protokolu: chybí anténa, poškozená řadicí páka, chybí krajní části panelu rádia, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty TP

Poznámky: