

SIMPLY CLEVER



SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

40330

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

Typbeschreibung

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung



TMBLF73TXB9056262

CFGB



3T539Y SUP. CD CR DPF 4X4
 KXY 1Z1Z CP 125KW CFGB

EOA 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA
 1N3 1NL HGB 4UP 3NW 3QT 4X3
 4A3 8ZF JOL 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM
 7T6 8AY 8QL 8X1 4F2 B01 G15 QN2
 3PH 9P3 Q2A 7X1 9WB 8WD 7A0 3GG
 QG1 7MG L30 7P7 FOA 2UA 3S9

Datum der Fahrzeugübernahme:

040411

Autojacob
 Groß-Gerau
 Gernsheimer Straße 58
 64521 Groß-Gerau
 Telefon 0615 9198-000
 www.auto-jacob.de

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 Bem Zustand übernommen
 habe und ich mit der richtigen
 Bedienung und den Gewähr-
 leistungsbedingungen vertraut
 gemacht wurde.

 Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über
 Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 27.08.2012	km-Stand: 231020
Durchgeführt wurde:	ja nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zusätzlich	
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Wechsel der Lambda-Sonde	ja nein
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	ja nein
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Service-Tag

SIMPLY CLEVER ŠKODA

AUTOHAUS

SKODA-Vertragspartner
Hbl.-Nr. 5569799

Untere Grenzstr. 4A, 69075 Offenbach
Tel. 069 260 90 00 Fax 069 260 90 10
www.autohaus-beer.com

1497219

SAD 51968301 Stand: 02/2012

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: lt. Anzeige

Datum: 08/2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 06.11.2013

km-Stand: 61621

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11. Anzeige

Datum: 11/2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:	02.09.14		km-Stand:	72223	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand:	102223
Alle 90 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Datum:	02.09.2016
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 10.08.2016		km-Stand: 105157		
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Öl für Haldex Kupplung	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich			 SKODA Autohaus Waser -Vertragshändler Carl-Zeiss-Strasse 5 79761 Waldshut-Tiengen 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE Händl.-Nr. 520 27 60 TMB: LT 73 TX 39056262 2834720 <small>SAD 51968301 Stand: 03/2015</small>	
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: Max. 135157
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Datum: max. 08/2018
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 06.02.2019

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

km-Stand: 151.827

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:



AUTOTECHNIKALBICKER
NEU & GEBRAUCHTWAGEN - REPARATUREN - SERVICE

Carl-Zeiss-Straße 2
79761 Waldshut-Tiengen

Telefon: +49 7741 9656862
 Fax: +49 7741 6069790

info@autotechnikalbicker.de
 www.autotechnikalbicker.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: x Nach Anzeige
 km-Stand: 180.000km
 Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 18.11.2020

km-Stand: 184 737

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt



AUTOTECHNIKALBICKER
NEU & GEBRAUCHTWAGEN - REPARATUREN - SERVICE

Carl-Zeiss-Straße 2
 79761 Waldshut-Tiengen

fon: +49 7741 9656862
 fax: +49 7741 6069790

Stempel: info@autotechnik-albicker.de
www.autotechnik-albicker.de

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach Anzeige

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.