

Hyundai Tucson 2,0 CRDI 4WD

Položka číslo: 50

ID: 74072

B7	6 rychlostních stupňů
66	6x airbag
01	ABS
06	airbag řidiče
S5	aktivní kapota
09	alarm
R9	asistent rozjezdu do kopce (HSA)
N7	asistent stability přívěsu (TSA)
G6	aut. aktivace výstražných světlometů
H7	aut. zabrždění v kopci
21	autorádio
K5	AUX
O7	bezklíčové odemykání
O6	bezklíčové startování
N1	bluetooth
H6	brzdový asistent
46	centrální zamykání
H3	deaktivace airbagu spolujezdce
29	dělená zadní sedadla
L6	denní svícení
T2	digitální příjem rádia (DAB)
W3	digitální přístrojová deska
T3	digitální přístrojový štít
M7	dvouzónová klimatizace
14	el. okna
56	el. seřiditelná sedadla
30	el. zrcátka
T7	hlasové ovládání palubního počítače
L0	hlídání jízdního pruhu
L1	hlídání mrtvého úhlu
O1	isofix
G8	klimatizovaná přihrádka
T8	LED adaptivní světlomety
S0	LED denní svícení
12	litá kola
15	manuální převodovka
F2	mlhovky
A4	multifunkční volant
57	nastavitelný volant

J1	navigační systém
N6	odvětrávaná sedadla
32	ostřikovače světlometů
10	otáčkoměr
05	palubní počítač
N4	paměťová karta
G3	panoramatická střecha
04	parkovací senzory přední
05	parkovací senzory zadní
K6	plní 'EURO VI'
U3	plnohodnotné rezervní kolo
59	pohon 4x4
37	posilovač řízení
25	potahy kůže
L5	přední světla LED
I5	protiprokluzový systém kol (ASC)
02	protiprokluzový systém kol (ASR)
27	rádio
R8	rezervní kolo
02	samostmívací zrcátka
68	satelitní navigace
E3	senzor stěračů
E5	senzor světel
H9	senzor tlaku v pneumatikách
70	stabilizace podvozku (ESP)
I1	startování tlačítkem
51	střešní nosič
33	střešní okno
35	střešní šibr el.
81	střešní spoiler
43	tempomat
08	tónovaná skla
S1	ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
D5	USB
44	venkovní teploměr
38	vyhřívání sedadla
W6	vyhřívání zadní sedadla
31	vyhřívání zrcátka
H2	vyhřívání volant
61	výškově nastavitelná sedadla
E7	výškově nastavitelné sedadlo řidiče
U6	zadní loketní opěrka
18	zadní stěrač
G4	zadní světla LED
K8	zásuvka na 12V
S3	zatmavená zadní skla