



SERVISNÍ KNIŽKA

RANGE
ROVER

36AA
4493

ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ

<input type="checkbox"/>	A	Výměna oleje
<input type="checkbox"/>	B	Prohlídka 1
<input type="checkbox"/>	C	Prohlídka 2
Další požadavky		
<input type="checkbox"/>	Výměna brzdové kapaliny	
<input type="checkbox"/>	Výměna chladicí kapaliny	
<input type="checkbox"/>	Prohlídka karoserie z hlediska koroze*	
Stav tachometru		
14905 h		
Další práce		
Potvrzení provedení odpovídající servisní prohlídky		
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE Podpis Datum 22.7.2013		






Je vyžadována oprava karoserie	
Ano	Ne
Zpráva o záruční prohlídce prorozevívání karoserie:	
*Pouze Defender	
Podpis	
Datum 22.7.2013	
Razítko pro potvrzení provedení potřebných oprav prorozevívání karoserie	
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE Podpis Datum 22.7.2013	







ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ

<input type="checkbox"/>	A	Výměna oleje
<input type="checkbox"/>	B	Prohlídka 1
<input checked="" type="checkbox"/>	C	Prohlídka 2
Další požadavky		
<input type="checkbox"/>	Výměna brzdové kapaliny	
<input type="checkbox"/>	Výměna chladicí kapaliny	
<input type="checkbox"/>	Prohlídka karoserie z hlediska koroze*	
Stav tachometru		
30152		
Další práce		
Potvrzení provedení odpovídající servisní prohlídky		
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE Podpis Datum 2.12.2014		






Je vyžadována oprava karoserie	
Ano	Ne
Zpráva o záruční prohlídce prorozevívání karoserie:	
*Pouze Defender	
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE Podpis Datum 2.12.2014	







ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ

<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> Výměna oleje
<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Prohlídka 1
<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> Prohlídka 2
Další požadavky	
<input checked="" type="checkbox"/>	Výměna brzdové kapaliny
<input type="checkbox"/>	Výměna chladicí kapaliny
<input type="checkbox"/>	Prohlídka karoserie z hlediska koroze*
Stav tachometru	
39441 km	
Další práce	
 DAJBYCH, s.r.o. autorizovaný prodej a servis 	
prov.: Na Výsluní 33, 326 00 Pízeň tel.: 377 223 535, fax: 377 221 877	
Potvrzení provedení odpovídající servisní prohlídky	
 DAJBYCH, s.r.o. autorizovaný prodej a servis 	
prov.: Na Výsluní 33, 326 00 Pízeň tel.: 377 223 535, fax: 377 221 877	
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE	
	
Podpis	
Datum 25.2.2016	


Je vyžadována oprava karoserie	
Ano	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
Zpráva o záruční prohlídce prorezivění karoserie:	
*Pouze Defender	
 DAJBYCH, s.r.o. autorizovaný prodej a servis 	
prov.: Na Výsluní 33, 326 00 Pízeň tel.: 377 223 535, fax: 377 221 877	
Podpis	
	
Datum 25.2.2016	
Razítko pro potvrzení provedení potřebných oprav prorezivění karoserie	
 DAJBYCH, s.r.o. autorizovaný prodej a servis 	
prov.: Na Výsluní 33, 326 00 Pízeň tel.: 377 223 535, fax: 377 221 877	
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE	
	
Podpis	
Datum 25.2.2016	

ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ

<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Výměna oleje
<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Prohlídka 1
<input checked="" type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> Prohlídka 2
Další požadavky	
<input type="checkbox"/>	Výměna brzdové kapaliny
<input type="checkbox"/>	Výměna chladicí kapaliny
<input type="checkbox"/>	Prohlídka karoserie z hlediska koroze*
Stav tachometru	
52001	
Další práce	
 DAJBYCH, s.r.o. autorizovaný prodej a servis 	
prov.: Na Výsluní 33, 326 00 Pízeň tel.: 377 223 535, fax: 377 221 877	
Potvrzení provedení odpovídající servisní prohlídky	
 DAJBYCH, s.r.o. autorizovaný prodej a servis 	
prov.: Na Výsluní 33, 326 00 Pízeň tel.: 377 223 535, fax: 377 221 877	
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE	
	
Podpis	
Datum 4.5.2014	


Je vyžadována oprava karoserie	
Ano	<input checked="" type="checkbox"/> Ne
Zpráva o záruční prohlídce prorezivění karoserie:	
*Pouze Defender	
 DAJBYCH, s.r.o. autorizovaný prodej a servis 	
prov.: Na Výsluní 33, 326 00 Pízeň tel.: 377 223 535, fax: 377 221 877	
Podpis	
	
Datum 4.5.2014	
Razítko pro potvrzení provedení potřebných oprav prorezivění karoserie	
 DAJBYCH, s.r.o. autorizovaný prodej a servis 	
prov.: Na Výsluní 33, 326 00 Pízeň tel.: 377 223 535, fax: 377 221 877	
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE	
	
Podpis	
Datum 4.5.2014	

ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ

<input type="checkbox"/>	A	<input checked="" type="checkbox"/>	Výměna oleje
<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	Prohlídka 1
<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	Prohlídka 2
Další požadavky			
<input checked="" type="checkbox"/>	Výměna brzdové kapaliny		
<input type="checkbox"/>	Výměna chladicí kapaliny		
<input checked="" type="checkbox"/>	Prohlídka karoserie z hlediska koroze*		
Stav tachometru			
73900			
Další práce			
výměna oleje převodové přídaví brzd.			
Potvrzení provedení odpovídající servisní prohlídky			
<p>PLICHTA autoopravna Žlábek 38 512 63 Rovensko pod Troskami IČ 12991287 DIČ CZ5810210967 tel. 436 313 906 / 602 405 217</p>			
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE			
Podpis 			
Datum 7.3.2018			

Je vyžadována oprava karoserie	
Ano	Ne
Zpráva o záruční prohlídce prerezivění karoserie:	
*Pouze Defender	
Podpis	
Datum	
Razítko pro potvrzení provedení potřebných oprav prerezivění karoserie	
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE	
Podpis	
Datum	

ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ

<input type="checkbox"/>	A	<input checked="" type="checkbox"/>	Výměna oleje
<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	Prohlídka 1
<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	Prohlídka 2
Další požadavky			
<input type="checkbox"/>	Výměna brzdové kapaliny		
<input type="checkbox"/>	Výměna chladicí kapaliny		
<input type="checkbox"/>	Prohlídka karoserie z hlediska koroze*		
Stav tachometru			
26900			
Další práce			
zadní brzdy			
Potvrzení provedení odpovídající servisní prohlídky			
<p>PLICHTA autoopravna Žlábek 38 512 63 Rovensko pod Troskami IČ 12991287 DIČ CZ5810210967 tel. 436 313 906 / 602 405 217</p>			
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE			
Podpis 			
Datum 25.9.2019			

Je vyžadována oprava karoserie	
Ano	Ne
Zpráva o záruční prohlídce prerezivění karoserie:	
*Pouze Defender	
Podpis	
Datum	
Razítko pro potvrzení provedení potřebných oprav prerezivění karoserie	
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE/OPRAVCE	
Podpis	
Datum	