

Report vozidla - Servis

SPZ / Vozidlo: 8AR7111 BMW 320 xd Combi

VIN: WBA31DZ060FL24889

Aktuálně najeto Km: 117114



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
09.12.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	20545	BBBB5110605682
Materiál	Závaží 60g (4)		
	225/45R18 95V PILOT ALPIN 5 EL (2)		
	255/40R18 99V PILOT ALPIN 5 EL (2)		
Práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	Příplatek: 18",19" (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
09.12.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	21955	BBBB5110605684
Materiál	Obal na pneu (4)		
Práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (64)		
06.01.2022	LKQ CZ s.r.o.	27224	BBBB5390200422
Materiál	Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	Kabinový filtr s aktivním uhlím MANN (MANN+HUMMEL, A) (1)		
	náhradní díl BMW ORIGINÁL (Originální díl BMW, A) (1)		
	A-těsnící kroužek VICTOR REINZ (12x16x1,5) (VICTOR REINZ, A) (1)		
	Drobný materiál (1)		
	Zkušební jízda (1)		
	Motorový olej - 00W30 OEM (5,5)		
Práce	Výměna pylový filtr (0,17)		
	Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Servisní prohlídka 25 000 km (0,25)		
31.01.2022	LKQ CZ s.r.o.	27224	AAAA5390202739
Práce	Pojistná událost (1)		
16.02.2022	Kooperativa pojišťovna, a.s.	27224	AAAA4212150240
Práce	Pojistné plnění (1)		
11.07.2022	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	45321	BBBB5110687651
Práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (844)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	Kalibrace TPMS diagnostika / vozidlo (1)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)		
23.08.2022	LKQ CZ s.r.o.	51197	BBBB5390223682
Materiál	Brzdové destičky BREMBO (BREMBO, A) (1)		
	senzor opotřebení brzd.obložení Z - Nový ND (1)		
	Drobný materiál (1)		
Práce	Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce (0,08)		
	Výměna brzdové obložení zadní (0,58)		

19.09.2022	LKQ CZ s.r.o.	53757	BBBB5390226391
Materiál	Kabinový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A) (1)		
	Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	náhradní díl BMW ORIGINÁL (Originální díl BMW, A) (1)		
	Motorový olej - 00W30 OEM (5,5)		
	baterie dálk. ovládání centr. zamykání - CR2032 - Nový ND (1)		
	Drobný materiál (1)		
	A-těsnící kroužek VICTOR REINZ (12x16x1,5) (VICTOR REINZ, A) (1)		
Práce	Výměna vzduchový filtr (0,08)		
	Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Servisní prohlídka 50 000 km (0,25)		
	Výměna pylový filtr (0,17)		
	Servisní prohlídka Check-List (0,5)		
09.12.2022	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	59985	BBBB5550055579
Práce	LIKVIDACE PNEU (4)		
	Kalibrace TPMS diagnostika / vozidlo (1)		
	ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (596)		
14.12.2022	RENOCAR Praha	60435	AAAA340220943
Práce	Pojistná událost (1)		
02.01.2023	Kooperativa	60435	AAAA4222149753
Práce	Pojistné plnění (1)		
09.02.2023	RENOCAR, a.s.	1	BBBB321230637
Materiál	Přední stěrače (1)		
	Haléřové vyrovnání (1)		
Práce	Obě lišty stěračů vyměnit (0,1)		
09.02.2023	RENOCAR, a.s.	1	BBBB321230637dobropis
Práce	Obě lišty stěračů vyměnit (0,1)		
21.02.2023	Renocar	60785	AAAA340230137
Práce	Pojistná událost (1)		
03.03.2023	Renocar	60785	AAAA323230180
Práce	Náhradní vozidla (1)		
25.04.2023	ČSOB Pojišťovna	60785	AAAA2224044158
Práce	Pojistné plnění (1)		
31.05.2023	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	66744	BBBB1165953305
Materiál	225/45R18 95Y EAG F1 ASY 5 MO XL FP (2)		
	255/40R18 99Y EAG F1 ASY 5 MO XL FP (2)		
Práce	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	Závaží 60 g (4)		
13.07.2023	LKQ CZ s.r.o.	0	AAAA5390320333

Práce	pojistná událost (1)		
13.07.2023	LKQ CZ s.r.o.	70863	AAAA5390320334
Práce	pojistná událost (1)		
18.07.2023	ČPP	70863	AAAA2236017147
Práce	pojistné plnění (1)		
09.08.2023	LKQ CZ s.r.o.	73136	AAAA5390323419
Práce	pojistná událost (1)		
14.08.2023	Kooperativa a.s.	73136	AAAA4232101633
Práce	pojistné plnění (1)		
14.12.2023	Prokservis s.r.o.	77270	BBBB110230655
Materiál	kabinový filtr - OR (1)		
	olej motorový Shell Helix Ultra Profess. AM-L 5W-30 BMW LL 04 (6)		
	brzdová kapalina (0,5)		
	AdBlue (2)		
	pasta na brzdový segment - OR (1)		
	olejový filtr - OR (1)		
	zadní brzdové destičky - OR (1)		
	palivový filtr - OR (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	brzdové čidlo - OR (1)		
Práce	diagnostika vozu, reset servisního intervalu, zápis do servisní historie BMW (1)		
	zadní brzdové destičky D+M (0,7)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	servisní údržba (1,91)		
03.01.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	77624	BBBB1167088178
Práce	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (976)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	Závaží 60 g (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
26.08.2024	Prokservis s.r.o.	82860	BBBB110240519
Materiál	akumulátor AGM 80AH - 612117555719 (1)		
Práce	diagnostika vozu (1)		
	akumulátor D+M (0,5)		
25.10.2024	Prokservis s.r.o.	82918	BBBB110240616
Materiál	led modul blinkr pravý - OR (1)		
	led modul D+M (1)		
	diagnostika vozu (1)		
28.02.2025	LKQ CZ s.r.o.	90434	BBBB5390505954
Materiál	senzor opotřebení brzd.obložení Z - Nový ND (1)		
	Náhradní vozidlo - Kategorie B: Škoda OCTAVIA apod. za den (1)		
	brzdový kotouč L PŘ (1)		
	brzdový kotouč P PŘ (1)		
	sada předních brzd.destiček - Nový ND (1)		

	senzor opotřebení brzd.obložení PŘ - Nový ND (1)		
	vedení, brzdový válec L Z (1)		
	brzdový kotouč L Z - Nový ND (1)		
	brzdový kotouč P Z - Nový ND (1)		
	brzdové obložení zadní - Nový ND (1)		
	Drobný materiál (1)		
Práce	Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce (0,17)		
	Výměna sada, přední brzd.kotouče+destičky / Výměna sada, zadní brzd.kotouče+destičky (1,58)		
17.04.2025	Goodyear Czech s.r.o.	94288	BBBB1169225162
Práce	Závaží 60 g (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (1892)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	5-BAL Oprava defektu základní (1)		
	LIKVIDACE PNEU (4)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
09.06.2025	LKQ CZ s.r.o.	98985	BBBB5390517192
Materiál	stírací lišta, stěrač zadního skla (1)		
	raménko zad. stěrače (1)		
	krytka ramínka zad. stěrače (1)		
	Drobný materiál (1)		
Práce	Výměna raménko zad. stěrače (0,08)		
	Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce (0,08)		
10.07.2025	LKQ CZ s.r.o.	101399	BBBB5390520697
Materiál	Drobný materiál (1)		
	podložka výpustného šroubu (1)		
	Motorový olej - 00W30 OEM (5,5)		
	olejový filtr (1)		
	baterie dálk. ovládání centr. zamykání - CR2032 - Nový ND (1)		
	vzduchový filtr (1)		
	brzdová kapalina (1,2)		
	Náhradní vozidlo - Kategorie B: Škoda OCTAVIA apod. za den (1)		
	pylový filtr - Nový ND (1)		
Práce	Výměna brzdová kapalina (0,33)		
	Výměna Servisní prohlídka Check-List (0,5)		
	Výměna Serv. prohlídka pylový filtr (0,17)		
	Výměna Servisní prohlídka olej (0,25)		
	Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr (0,08)		
	Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
28.11.2025	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	108497	BBBB1170821882
Materiál	225/45R18 95V UG PERF 3 XL FP (2)		
	255/40R18 99V UG PERF 3 XL (2)		
Práce	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	Závaží 60 g (4)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		