

caraukce.cz

Aukce: 2024HC008

Mazda CX 5 2,2 D COMBI

Aukční číslo: 7

Kód: 22762

Vyvolávací cena: 94 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	JMZKEF91600145638 cardetect
Výkon (kw)	110
První registrace	2013
První registrace ČR	2013
Zdvihový objem (ccm)	2191
Stav ukazatele km	202663
STK	06/2025
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Barva	bílá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Jedná se o pojízdné vozidlo se známkami delšího odstavení. Zkušební jízda byla provedena. Motor + spojka Skupina pohledem kompletní a při nastartování funkční. Převodovka Manuální, běžně opotřebená. Přední náprava + mech. řízení Skupina odpovídala stáří a ujetým km. Na skupině byla zjištěna zvýšená vůle v uložení. Zadní náprava Běžné provozní opotřebení. Skříň karoserie Na skupině byly zjištěny drobné provozní rýhy a oděrky. Výbava karoserie Na skupině byl zjištěn opotřebený a znečištěný interiér a opotřebený věnec volantu. Pneumatiky: 4 x Dunlop 225/65 R 17 Zim. 10%, Nadměrné poškození vozidla (vozidlo bylo prohlíženo ve smontovaném stavu) Číslo Poškozené nebo chybějící díly Druh poškození 1. Povrch karosérie * provozní rýhy, oděrky a drobné deformace 2. Přední nárazník Prasklý 3. PP blatník Deformovaný 4. PZ bok Deformovaný 5. PP světlomet Rozbitý 6. Sedadlo řidiče Propálené 7. Zadní nárazník Deformovaný 8. Kapsa sedadla řidiče Natržená Závady dle předávacího protokolu: znečištěný interiér, poškozený zadní nárazník- pravá strana u výfuku, zamáčklá PZ odrazka, promáčklý PP blatník u světla, zarosené PP světlo, poškozený PP nárazník u PP světla, lehce promáčklý PZ blatník- hrana, oděrné pravé zpětné zrcátko, přední lem PP blatníku uchycený vruty, svítí tlak v pneu+chladící kapalina, velká vůle v řízení,

Dokumenty

Poznámky: