

caraukce.cz

Aukce: CA 19-04-13K

Audi A4 3,0 TDI QUATTRO AVANT AUTOMAT

Aukční číslo: 53

Kód: 22117

Vývolávací cena: **196 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2008
První registrace ČR	2018
Stav ukazatele km	201329
Zdvihový objem (ccm)	2967
Výkon (kw)	176
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	šedá
VIN	WAUZZZ8K49A038228 cardetect



Poznámka	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.
Umístění	Autobazar Car Aukce
STK	03/2020
Vybava vozidla	Centrální zamykání, 4 x 4, ABS, ESP, Xenonová světla, Mlhovky, Převodovka automatická, El. okna, Airbagy 6x, Navigace, Klimatizace automatická, Sedadla kůže, Sedadla vyhřívaná přední, El. stavitelná P sedadla, Parkovací senzor přední, Parkovací senzor zadní, Autorádio s CD přehrávačem, Tažné zařízení
Stav vozidla	Vozidlo v době prohlídky pojezdí, vizuálně nepoškozené. Motor /převodovka Startování zastudena i zatepla bez problému, výměna oleje v 7/18 dle štítku, svítila kontrolka motoru - chyba P 201500 (potenciometr klapky v sacím potrubí - obvyklá závada Audi, snadno řešitelná) po vymazání a zkušební jízdě se již neprojevila. Převodovka v rámci omezené zkušební jízdy a diagnostika její řídicí jednotky - v pořádku, nutný další servis popř. výměna náplně. Provozní náplně (olej motor+chlazení+servo je-li přístupné) před jízdou zkontrolovány, nutná další podrobná kontrola včetně výměn provozních náplní a příslušenství dle servisního plánu příslušného vozidla. Karoserie Oděrky karoserie, bez známek přelakování Příslušenství zvedák - trojúhelník-lékárnička Kola, brzdy, řízení Brzdové obložení: přední 80 % zadní 50 % opotřebené tlumiče, účinnost brzd bez výhrad Disky ALU Pneu: 225/50 R17 přední Michelin 6 mm zadní Pirelli 6 mm - zimní Interiér, ovladače, elektroinstalace Provozní osvětlení, stěrače, stahovačky, parkovací senzory, rádio, klima - funkční. V ostřikovači chyběla voda. Diagnostika paměti závad VŠECH 30 řídicích jednotek nevykazuje žádnou zapsanou chybu. Zhodnocení Krátká zkušební jízda omezena místními podmínkami do cca 40 až 50 km/h a cca 1 km Závady dle předávacího protokolu: svítí kontrolka elektroinstalace motoru, provozní oděrky a škrábance,
Dokumenty	TP CERTG

Poznámky: